

Versionshinweise für TOOLS for CMC V1.1.1 für Mac

TOOLS for CMC V1.1.1 für Mac besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha USB-MIDI Driver V1.3.2
- Steinberg CMC Applications V1.1.1

Steinberg CMC Applications V1.1.1 besteht aus den folgenden Programmen.

- Steinberg CMC Extension V1.1.1
- Steinberg CMC-PD Editor V1.0.1
- Steinberg CMC-QC Editor V1.0.1

Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

[Frühere Updates](#)

Systemanforderungen für Software

HINWEIS

- Beachten Sie, dass die tatsächlichen Systemanforderungen je nach Betriebssystem geringfügig von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen können.

BS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Intel-Prozessor (Intel-Core-Duo-CPU empfohlen)
Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr
Schnittstelle	Mit USB-Buchse ausgestattet

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V1.1.0 auf V1.1.1

- Es wurde bestätigt, dass TOOLS for CMC unter Mac OS X 10.8 ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Installationsprogramm unterstützt jetzt Gatekeeper.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

Yamaha USB-MIDI Driver

V1.3.1 auf V1.3.2

- Unterstützt jetzt Mac OS X 10.8.

Steinberg CMC Extension

V1.1.0 auf V1.1.1

- (CMC-CH) Ein Problem, welches dazu führte, dass die Fader-Position des Geräts nicht mit der in Cubase und Nuendo angezeigten Position übereinstimmte, wurde gelöst.
- (CMC-AI) Ein Problem, welches dazu führte, dass der Fader-Wert nicht auf 0,00 dB eingestellt wurde, wenn die Lautstärke im Control Room eingestellt wurde, wurde gelöst.
- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Frühere Updates

V1.0.2 auf V1.1.0

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Steinberg CMC Extension

V1.0.1 auf V1.1.0

- (Alle Modelle) In Cubase und Nuendo wurde eine Option zum Dimmen der LEDs hinzugefügt. Wenn die Option aktiv ist, bleiben die LEDs an angeschlossenen Geräten immer schwach beleuchtet.
 - ※Vor Verwendung muss V1.10 oder eine höhere Version der Firmware des CMC installiert sein.
 - ※Einzelheiten finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation, CMC V1.1 New Functions.
- (CMC-CH,CMC-FD,CMC-QC) Es wurde eine Funktion zur fortlaufenden Auswahl von Kanälen hinzugefügt. Hierzu muss die Kanalauswahl Taste, die Kanaltaste oder die Banktaste gedrückt gehalten werden.
 - ※Einzelheiten finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation, CMC V1.1 New Functions.
- (CMC-CH) Es wurde eine neue Funktion zur Steuerung von Ordnerspuren hinzugefügt.
 - ※Einzelheiten finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation, CMC V1.1 New Functions.
- (CMC-AI) Es wurde eine Funktion zur Lautstärkeeinstellung für den Control Room hinzugefügt, wenn der Control Room aktiv ist.
 - ※Einzelheiten finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation, CMC V1.1 New Functions.
- (CMC-CH,CMC-FD) Die Empfindlichkeit des Touchcontrollers wurde verbessert.
 - ※Vor Verwendung muss V1.10 oder eine höhere Version der Firmware des CMC installiert sein.
- (CMC-CH,CMC-QC) Das Problem, dass als Ziel der Funktion „Automation Write“ die zuvor ausgewählte Spur festgelegt wurde, wenn eine Ordnerspur ausgewählt wurde, wurde

behooben.

- (CMC-CH,CMC-QC) Das Problem, dass die vom Controller bediente Zielspur möglicherweise nicht der am Bildschirm ausgewählten Spur entspricht, wurde behoben.
 - (CMC-FD) Das Problem, dass bei gleichzeitiger Betätigung mehrerer Fader die LED blinkte, wurde behoben.
- ※Vor Verwendung muss V1.10 oder eine höhere Version der Firmware des CMC installiert sein.

V1.0.1 auf V1.0.2

- Das Programm beinhaltet eine Deinstallationsfunktion. Einzelheiten zu ihrer Verwendung finden Sie in dem mitgelieferten Installationshandbuch.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

Yamaha USB-MIDI Driver

V1.2.2 auf V1.3.1

- Native 64-Bit-Anwendungen werden jetzt unterstützt.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

V1.0.0 auf V1.0.1

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Steinberg CMC Extension

V1.0.0 auf V1.0.1

- (CMC-FD) Durch gleichzeitiges Drücken von [SHIFT] und [BANK >] können jetzt Anwenderbefehle eingegeben werden. Die Einstellung lässt sich über [User Commands] im Cubase-Menü [Geräte] → [Geräte konfigurieren] → [CMC-FD] ändern.
 - (CMC-FD) Das Problem, dass beim Steuern mit der DAW die Fader-Position in der Pegel-Anzeigefunktion des Geräts nicht richtig angezeigt wurde, wurde behoben.
- ※Vor Verwendung muss V1.03 oder eine höhere Version der Firmware des CMC-FD installiert sein.

Steinberg CMC-PD Editor

V1.0.0 auf V1.0.1

- Das Problem, dass die Anwendung beim Beenden abstürzen konnte, wurde behoben.

- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg CMC-QC Editor

V1.0.0 auf V1.0.1

- Das Problem, dass die Anwendung beim Beenden abstürzen konnte, wurde behoben.
- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Informationen

Das Installationsprogramm für diese Softwarekomponente wurde digital signiert. Nach Ablauf des Zertifikats wird das Installationsprogramm je nach Version des Betriebssystems wie folgt funktionieren.

Mac OS X 10.5	Die Software wird wie gewohnt installiert.
Mac OS X 10.6	Die Software wird wie gewohnt installiert. Bitte beachten Sie, dass das Betriebssystem auf die neueste Version aktualisiert sein muss.
Mac OS X 10.7	Es erscheint ein Fenster, dass den Ablauf des Zertifikats anzeigt. Um die Software zu installieren, klicken Sie auf [Continue] (Fortfahren).
Mac OS X 10.8	Die Software wird wie gewohnt installiert.

Um nachzusehen, wann das Zertifikat abläuft, klicken Sie auf das Zertifikat-Symbol oder das Schlüssel-Symbol oben rechts im Installationsfenster.

Die in diesem Dokument erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.