

TOOLS for CMC V1.1.1 per Mac - Note di rilascio

TOOLS for CMC V1.1.1 per Mac include i seguenti programmi.

- Yamaha USB-MIDI Driver V1.3.2
- Steinberg CMC Applications V1.1.1

Steinberg CMC Applications V1.1.1 include i seguenti programmi.

- Steinberg CMC Extension V1.1.1
- Steinberg CMC-PD Editor V1.0.1
- Steinberg CMC-QC Editor V1.0.1

Contenuto

[Requisiti di sistema per il software](#)

[Revisioni e miglioramenti principali](#)

[Aggiornamenti precedenti](#)

Requisiti di sistema per il software

NOTA

- I requisiti di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli descritti di seguito in base al sistema operativo in uso.

SO	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Processore Intel (consigliata CPU Intel Core Duo)
Memoria	Almeno 1 GB
Interfaccia	Dotata di un connettore USB

Revisioni e miglioramenti principali

V1.1.0 a V1.1.1

- TOOLS for CMC è certificato per Mac OS X 10.8.
- Il programma di installazione ora supporta Gatekeeper.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

Yamaha USB-MIDI Driver

V1.3.1 a V1.3.2

- Mac OS X 10.8 è ora supportato.

Steinberg CMC Extension

V1.1.0 a V1.1.1

- (CMC-CH) È stato risolto un problema per cui la posizione del fader del dispositivo poteva non corrispondere a quella visualizzata in Cubase e Nuendo.
- (CMC-AI) È stato risolto un problema per cui il valore del fader non poteva essere impostato su 0,00 dB quando veniva regolato il volume della Control Room.
- Sono stati risolti alcuni problemi minori.

Aggiornamenti precedenti

V1.0.2 a V1.1.0

Di seguito sono descritti i miglioramenti e le correzioni principali per i singoli programmi.

Steinberg CMC Extension

V1.0.1 a V1.1.0

- (Tutti i modelli) È stata aggiunta un'opzione di attenuazione della luce dei LED in Cubase e Nuendo. Quando l'opzione è attiva, i LED dei dispositivi collegati saranno sempre attenuati.
※Il firmware di CMC V1.10 o successiva è necessario prima dell'uso.
※Per i dettagli, fate riferimento alla documentazione inclusa (CMC V1.1 New Functions).
- (CMC-CH, CMC-FD, CMC-QC) È stata aggiunta la funzione di selezione consecutiva dei canali tenendo premuto il pulsante di selezione dei canali, il pulsante Canale o il pulsante Banco.
※Per i dettagli, fate riferimento alla documentazione inclusa (CMC V1.1 New Functions).
- (CMC-CH) È stata aggiunta una nuova funzione per il controllo delle tracce cartella.
※Per i dettagli, fate riferimento alla documentazione inclusa (CMC V1.1 New Functions).
- (CMC-AI) È stata aggiunta una funzione di regolazione del volume per la Control Room quando la Control Room è attiva.
※Per i dettagli, fate riferimento alla documentazione inclusa (CMC V1.1 New Functions).
- (CMC-CH, CMC-FD) È stata migliorata la sensibilità per il controller a contatto.
※Il firmware di CMC V1.10 o successiva è necessario prima dell'uso.
- (CMC-CH, CMC-QC) È stato risolto un problema a causa del quale la destinazione della traccia di scrittura automatica era la traccia selezionata in precedenza quando veniva selezionata una traccia cartella.
- (CMC-CH, CMC-QC) È stato risolto un problema per cui la traccia di destinazione gestita dal controller poteva non coincidere con quella selezionata nella schermata.
- (CMC-FD) È stato risolto un problema a causa del quale la spia del LED lampeggiava quando venivano utilizzati più fader contemporaneamente.
※Il firmware di CMC V1.10 o successiva è necessario prima dell'uso.

V1.0.1 a V1.0.2

- È inclusa la funzione di disinstallazione. Per le istruzioni relative, consultare la Guida all'installazione acclusa.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

Yamaha USB-MIDI Driver

V1.2.2 a V1.3.1

- Ora supporta 64 bit nativi.
- Risoluzione di alcuni problemi minori.

V1.0.0 a V1.0.1

Di seguito sono descritti i miglioramenti e le correzioni principali per i singoli programmi.

Steinberg CMC Extension

V1.0.0 a V1.0.1

- (CMC-FD) Sono stati aggiunti i comandi utente premendo [SHIFT] → [BANK >] contemporaneamente. Per modificare l'impostazione, eseguire [Comandi utente] dal menu Cubase [Periferiche] → [Impostazioni Periferiche] → [CMC-FD].
- (CMC-FD) È stato risolto il problema a causa del quale la posizione del fader non veniva visualizzata correttamente nella funzione di indicatore di livello sul dispositivo, quando tale posizione veniva controllata da DAW.
※Il firmware di CMC-FD V1.03 o successiva è necessario prima dell'uso.

Steinberg CMC-PD Editor

V1.0.0 a V1.0.1

- È stato risolto il problema che poteva causare il crash dell'applicazione quando veniva chiusa.
- Sono stati risolti alcuni problemi minori.

Steinberg CMC-QC Editor

V1.0.0 a V1.0.1

- È stato risolto il problema che poteva causare il crash dell'applicazione quando veniva chiusa.
- Sono stati risolti alcuni problemi minori.

Informazioni

Il programma di installazione di questo componente software contiene una firma digitale. Alla

scadenza della certificazione, il funzionamento del programma di installazione varierà in funzione della versione del sistema operativo.

Mac OS X 10.5	Il software verrà installato normalmente.
Mac OS X 10.6	Il software verrà installato normalmente. Sarà tuttavia necessario aggiornare il sistema operativo alla versione più recente.
Mac OS X 10.7	Verrà visualizzata la finestra che indica la scadenza della certificazione. Per installare il software, fare clic su [Continua].
Mac OS X 10.8	Il software verrà installato normalmente.

Per confermare la data di scadenza della certificazione, fare clic sull'icona della certificazione o sull'icona a forma di chiave in alto a destra della finestra di installazione.

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.