

Notes de mise à jour de TOOLS for CC121 V1.7.2 pour Windows

TOOLS for CC121 V1.7.2 pour Windows comprend les programmes suivants :

- USB-MIDI Driver V3.1.2
- Steinberg CC121 Extension V1.7.1

Contenu

[Configuration requise pour les logiciels](#)

[Principales révisions et améliorations](#)

[Mises à jour existantes](#)

Configuration requise pour les logiciels

NOTE

- Veuillez noter que selon le système d'exploitation utilisé, la configuration système requise peut être légèrement différente de celle présentée ci-après.

Système d'exploitation	Windows XP Professionnel SP3/Windows XP Édition familiale SP3/ Windows Vista SP2 (32 bits/64 bits)/ Windows 7 SP0/SP1 (32 bits/64 bits)
Processeur	Pentium/Athlon 2 GHz ou supérieur (processeur Dual Core recommandé)
Mémoire	1 Go minimum (2 Go minimum sous Windows 7, 64 bits)
Écran Résolution	1280 × 800 – couleurs
Interface	Équipée d'un connecteur USB (1.1/2.0)
Disque dur	100 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute vitesse
Divers	Cubase version 5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link entre le périphérique et Cubase.

Principales révisions et améliorations

V1.7.1 à V1.7.2

- Il est désormais possible de procéder à l'installation du logiciel TOOLS for CC121 même en cas d'installation préalable d'une version plus récente du pilote USB-MIDI Driver. Le problème d'incompatibilité posé par l'installation d'une version antérieure a été ainsi résolu.
- Résolution du problème posé par l'apparition du message vous enjoignant de redémarrer l'ordinateur après l'installation de TOOLS for CC121 alors que ce redémarrage était inutile.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

USB-MIDI Driver

V3.1.1 à V3.1.2

- Résolution du problème posé par l'affichage d'un écran bleu lors de l'installation du pilote USB-MIDI Driver sur un ordinateur relié à une interface Yamaha UW500, sur lequel le pilote ASIO Driver for Yamaha UW500 a été préalablement installé.

V1.6.0 à V1.7.1

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

USB-MIDI Driver

V2.2.4 (Windows XP) / V3.0.4 (Windows Vista / Windows 7) à V3.1.1

- Le pilote USB-MIDI Driver V3.x.x prend désormais en charge Windows XP Professionnel / Windows XP Édition familiale.

Steinberg CC121 Extension

V1.6.0 à V1.7.1

- Résolution de différents problèmes mineurs.

NOTE

TOOLS for CC121 V1.7.1 est la version incluse dans le CD-ROM TOOLS for CC121 (étiquetée « X9665C0 ») dans l'emballage du produit Steinberg CC121.

Mises à jour existantes

V1.5.1 à V1.6.0

Steinberg CC121 Extension

V1.5.1 à V1.6.0

- Ajout des nouvelles fonctionnalités ci-dessous. Cubase version 5.1.1 ou ultérieure est nécessaire pour utiliser les nouvelles fonctions. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie, Nouvelles fonctions du CC121 V1.6.
 - Inversion du gain de l'égaliseur
 - Fonction Jog/Shuttle avec lecture à vitesse variable

- Changement de fonction dans la section Function
- Résolution d'autres problèmes mineurs

V1.5.1

- Le programme d'installation de TOOLS for CC121 a été modifié. Il installe désormais « USB-MIDI Driver » et « Steinberg CC121 Extension » en même temps. Pour obtenir des instructions sur l'installation, reportez-vous au Manuel d'installation fourni.
- TOOLS for CC121 prend désormais en charge Windows 7.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.



Steinberg CC121 Extension

V1.5.0 à V1.5.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

Steinberg CC121 Extension

V1.1.0 (32 bits) / V1.1.1 (64 bits) à V1.5.0

- Ajout d'une fonction qui vous permet désormais d'ouvrir et de fermer la piste de dossier ou la piste d'automatisation en appuyant sur les boutons CHANNEL SELECT [][] simultanément.
- Ajout du mode Operating Quick Control Ce mode vous permet d'utiliser les fonctions Quick Control sous Cubase. Il vous permet également d'ajuster ou d'activer/désactiver les envois.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle par l'augmentation de la résolution des boutons [F] (Fréquence) dans les sections EQ. Mise à jour du microprogramme CC121 vers la version V1.50 ou ultérieure.
- Résolution du problème posé par l'ajustement impossible par le bouton Pan et les boutons de la section EQ des paramètres correspondants lorsqu'un fichier de projet inactif est fermé sous Cubase.

V1.1.0 à V1.1.1 (uniquement 64 bits)





- Résolution du problème de l'installation éventuelle de CC121 Extension (64 bits) dans l'application Cubase (32 bits) si cette dernière est déjà installée sur votre ordinateur.

Attention

Pour éviter le problème mentionné ci-dessus, veuillez à désinstaller les deux versions CC121

Extension 32 bits et 64 bits avant d'installer CC121 Extension V1.1.1.

V1.0.1 à V1.1.0

- Prend désormais en charge Cubase 5.
- Prend désormais en charge la version 64 bits de Windows Vista.
- CC121 commande désormais les pistes des canaux Rewire.
- Le maintien des touches CHANNEL SELECT [][] enfoncées permet désormais de basculer d'une piste à l'autre.
- Vitesse de réponse améliorée des touches [] (Lecture) et [] (Enregistrement) lorsque la touche [JOG] est activée.

V1.0.0 à V1.0.1

- Prend désormais en charge Nuendo 4.2.1.
- Résolution de certains problèmes mineurs.

Les noms de sociétés et de produits cités dans ces Notes de mise à jour sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2009-2011 Yamaha Corporation Tous droits réservés.