

Versionshinweise für Yamaha Steinberg USB Driver V. 1.6.0 für Mac

Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

[Frühere Updates](#)

Systemanforderungen für Software

HINWEIS

Beachten Sie, dass die tatsächlichen Systemanforderungen je nach Betriebssystem geringfügig von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen können.

Betriebssystem	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
Prozessor	Intel-Prozessor (Intel-CoreDuo-Prozessor empfohlen)
Arbeitsspeicher	1GB oder mehr
Schnittstelle	Mit USB-Buchse ausgestattet
Festplatte	Mindestens 50MB freier Speicherplatz; schnelle Festplatte

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V. 1.5.2 auf V. 1.6.0

- Unterstützt jetzt Yamaha 01V96i.

Um Yamaha Steinberg FW Driver zu entfernen, löschen Sie die folgende Datei vom Startvolume, sowie die Dateien, die im Abschnitt „Deinstallation der Software“ des Installationshandbuchs für Yamaha Steinberg USB Driver aufgeführt sind.

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB_5500.tiff

Frühere Updates

V. 1.5.1 auf V. 1.5.2

- Unterstützt jetzt Mac OS X 10.7.
- Die Leistungen von Audioeingabe und -ausgabe wurden verbessert.
- Das Problem, dass Anwendungen wie DAW-Software möglicherweise nicht arbeiteten, da

nach dem zweiten Starten der Anwendungen unter Mac OS X 10.6.8 oder höher (Mac OS X 10.6.7 oder höher auf einem Mac mit Thunderbolt-Schnittstelle) die Lead-Off-MIDI-Daten nicht korrekt gesendet/empfangen wurden, wurde behoben

V. 1.5.0 auf V. 1.5.1

- Unterstützt jetzt Steinberg UR824.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

HINWEIS

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for UR824 (beschriftet mit „YD307A0“) im Paket Steinberg UR824 enthalten ist.

V. 1.3.0 auf V. 1.5.0

- Unterstützt jetzt Steinberg UR28M.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

HINWEIS

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for UR28M (beschriftet mit „YD304A0“) im Paket Steinberg UR28M enthalten ist.

V. 1.2.0 auf V. 1.3.0

- Unterstützt jetzt Yamaha MOX6/8.
- Das Problem, dass unter bestimmten Bedingungen während der Wiedergabe gelegentlich Störgeräusche auftraten, wenn ein mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatibles Gerät mit einem Mac-Computer mit Intel-Prozessor und Mac OS X 10.6.5 oder höher verwendet wurde, wurde behoben.

V. 1.1.1 auf V. 1.2.0

- Unterstützt jetzt den 64-Bit-Kernel von Mac OS X 10.6.
- Die Systemanforderungen änderten sich wie folgt.
 - Mac OS X 10.5.8 oder 10.6.x
 - Mac-Computer mit Intel-Prozessor

Für Näheres lesen Sie bitte „[Systemanforderungen für Software](#)“.

- Es wurde das Problem gelöst, durch das gelegentlich während der Wiedergabe Störgeräusche auftraten, wenn ein mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatibles Gerät mit einem Mac mit Intel-Prozessor und Mac OS X 10.6.5 oder neuer verwendet wurde.

V. 1.1.0 auf V. 1.1.1

- Die Stabilität von Yamaha Steinberg USB Driver auf einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie wurde verbessert.
- Folgendes Problem wurde verbessert.
 - Bei Verwendung eines mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatiblen Geräts an einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie kann es sein, dass aufgezeichnete Audiodaten kurz unterbrochen werden.
 - Bei Verwendung eines mit Yamaha Steinberg USB Driver kompatiblen Geräts an einem Mac mit einem Prozessor der Intel-Core-i-Serie können zu Beginn der Wiedergabe gelegentlich Störgeräusche auftreten.

V. 1.0.1 auf V. 1.1.0

- Unterstützt jetzt Steinberg CI1 und Steinberg CI2+.

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Yamaha Steinberg USB Driver unterstützt jetzt Mac OS X 10.6.

Alle anderen in dieser erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2010-2011 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.