

# Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.0 per Mac

---

## Contenuto

[Requisiti di sistema per il software](#)

[Revisioni e miglioramenti principali](#)

[Aggiornamenti precedenti](#)

## Requisiti di sistema per il software

### NOTA

I requisiti di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli descritti di seguito in base al sistema operativo in uso.

SO	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Intel (consigliata CPU Intel Core Duo)
Memoria	Almeno 1 GB
Interfaccia	Dotata di un connettore USB
Disco rigido	Almeno 50 MB di spazio su disco; disco rigido ad alta velocità

## Revisioni e miglioramenti principali

### V1.5.2 > V1.6.0

- Supporta ora Yamaha 01V96i.

Per rimuovere Yamaha Steinberg USB Driver, eliminare il seguenti file dal disco di avvio assieme ai file elencati nella sezione relativa alla disinstallazione del software della Guida all'installazione di Yamaha Steinberg USB Driver.

/Libreria/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB\_5500.tiff

## Aggiornamenti precedenti

### V1.5.1 > V1.5.2

- Mac OS X 10.7 è ora supportato.
- Sono state migliorate le prestazioni dell'ingresso e dell'uscita audio.
- Resuelto el problema por el cual las aplicaciones con el software DAW podrían no funcionar

porque los datos MIDI iniciados no se enviarían o recibirían correctamente después del segundo lanzamiento de las aplicaciones en Mac OS X 10.6.8 o posterior (Mac OS X 10.6.7 o posterior en Mac con puerto Thunderbolt).

#### **V1.5.0 > V1.5.1**

- Steinberg UR824 è ora supportato.
- Risoluzione di alcuni problemi minori.

#### **NOTA**

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 è la versione inclusa nel CD-ROM di TOOLS for UR824 CD-ROM (con etichetta "YD307A0") nella confezione di Steinberg UR824.

#### **V1.3.0 > V1.5.0**

- Steinberg UR28M è ora supportato.
- Risoluzione di alcuni problemi minori.

#### **NOTA**

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 è la versione inclusa nel CD-ROM di TOOLS for UR28M CD-ROM (con etichetta "YD304A0") nella confezione di Steinberg UR28M.

#### **V1.2.0 > V1.3.0**

- Supporta ora Yamaha MOX6/8.
- È stato risolto il problema per cui, occasionalmente e in condizioni particolari, durante la riproduzione veniva generato rumore in caso di utilizzo di un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver su un computer Mac con processore Intel e Mac OS X 10.6.5 o versione successiva.

#### **V1.1.1 > V1.2.0**

- Supporta ora il kernel a 64 bit di Mac OS X 10.6.
- I requisiti di sistema sono cambiati come riportato di seguito.
  - Mac OS X 10.5.8 o 10.6.x
  - Computer Mac con processore Intel

Per informazioni dettagliate, vedere "[Requisiti di sistema per il software](#)".

- È stato risolto il problema per cui occasionalmente durante la riproduzione veniva generato rumore se si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver su un computer Mac con processore Intel e Mac OS X 10.6.5 o versione successiva.

**V1.1.0 > V1.1.1**

- È stata migliorata la stabilità di Yamaha Steinberg USB Driver in un computer Mac con processore Intel Core i series.
- È stato risolto il problema indicato di seguito.
  - Quando si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver in un computer Mac con processore Intel Core i series, i dati audio registrati potrebbero essere brevemente interrotti.
  - Quando si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver in un computer Mac con processore Intel Core i series, potrebbero occasionalmente verificarsi dei disturbi audio all'avvio della riproduzione.

**V1.0.1 > V1.1.0**

- Supporto di Steinberg CI1 e Steinberg CI2+.

**V1.0.0 > V1.0.1**

- Yamaha Steinberg USB Driver ora supporta Mac OS X 10.6.

---

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2010-2011 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.