

Mac 版 Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.0 发布

目录

[软件的系统要求](#)

[主要的修订和改进](#)

[旧功能更新](#)

软件的系统要求

注

请注意，根据特定操作系统的不同，您的系统要求可能与下列内容有一些不同。

操作系统	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Intel 处理器（推荐 Intel Core Duo CPU）
内存	1GB 或以上
接口	附带 USB 接口
硬盘	剩余空间 50MB 或更多；高速硬盘

主要的修订和改进

V1.5.2 到 V1.6.0

- 现支持 Yamaha 01V96i。

若要删除 Yamaha Steinberg USB Driver，请从启动磁盘中删除下列文件及 Yamaha Steinberg USB Driver 安装指南中“卸载软件”章节所述文件。

/资源库/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library /Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB_5500.tiff

旧功能更新

V1.5.1 到 V1.5.2

- 现已支持 Mac OS X 10.7。
- 提高了音频输入和输出性能。
- 解决了 Mac OS X 10.6.8 或以上(Mac OS X 10.6.7 或以上等带有 Thunderbolt 接口的 Mac 机)系统中，由于在启动第二个应用程序后没有正确发送/接收 lead-off 数据从而造成诸如 DAW 软件的应用程序无法运行的问题。

V1.5.0 到 V1.5.1

- 现已支持 Steinberg UR824。
- 解决了一些小问题。

注

Steinberg UR824 产品包装里的 TOOLS for UR824 CD 光盘(标有“YD307A0”)中包含 Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 版本。

V1.3.0 到 V1.5.0

- 现已支持 Steinberg UR28M。
- 解决了一些小问题。

注

Steinberg UR28M 产品包装里的 TOOLS for UR28M CD 光盘(标有“YD304A0”)中包含 Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 版本。

V1.2.0 到 V1.3.0

- 现已支持 Yamaha MOX6/8。
- 解决了如下问题：
在采用 Intel 处理器和 Mac OS X 10.6.5 或以上系统的苹果计算机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB 驱动的设备时某些情况下回放过程中会偶尔产生噪音的问题。

V1.1.1 到 V1.2.0

- 现已支持 Mac OS X 10.6 版本的 64 位核心
- 系统要求更新如下。
 - Mac OS X 10.5.8 或 10.6.x
 - Intel 处理器 Mac 计算机详情请参考“[软件的系统要求](#)”
- 解决了在使用 Intel 处理器和 Mac OS X 10.6.5 或以上版本的 Mac 机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB 驱动的硬件时，播放过程中偶尔会产生噪音的问题。

V1.1.0 到 V1.1.1

- 提高了 Yamaha Steinberg USB Driver 在 Intel Core i 系列处理器 Mac 机上的稳定性。
- 解决了下列问题。
 - 在使用 Intel Core i 系列处理器的 Mac 计算机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB Driver 的

设备时，录制的音频数据可能会短暂中断。

- 在使用 Intel Core i 系列处理器的 Mac 计算机上使用兼容 Yamaha Steinberg USB Driver 的设备时，播放开始时可能会出现噪音。

V1.0.1 到 V1.1.0

- 现已支持 Steinberg CI1 和 Steinberg CI2+。

V1.0.0 到 V1.0.1

- Yamaha Steinberg USB Driver 现已支持 Mac OS X 10.6。

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2010-2011 Yamaha Corporation 保留所有权利。