

Notes de mise à jour de TOOLS for CI2 V1.6.0 pour Mac

TOOLS for CI2 V1.6.0 pour Mac comprend les programmes suivants :

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.0
- Steinberg CI2 Extension V1.2.0

Contenu

[Configuration requise pour les logiciels](#)

[Principales révisions et améliorations](#)

[Mises à jour existantes](#)

Configuration requise pour les logiciels

NOTE

- Veuillez noter que selon le système d'exploitation utilisé, la configuration système requise peut être légèrement différente de celle présentée ci-après.

Système d'exploitation	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
Processeur	Intel (processeur Intel bicoeur recommandé)
Mémoire	1 Go minimum
Écran Résolution	1280 × 800 – couleurs
Interface	Équipée d'un connecteur USB
Disque dur	50 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute vitesse
Divers	Cubase version 5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link entre le périphérique et Cubase.

Principales révisions et améliorations

V1.5.2 à V1.6.0

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 à V1.6.0

- Prend désormais en charge Yamaha 01V96i.

Pour désinstaller Yamaha Steinberg USB Driver, supprimez le fichier suivant stocké sur la

disquette de démarrage ainsi que les fichiers répertoriés dans la section « Désinstallation des logiciels » du manuel d'installation de Steinberg TOOLS for CI2.

/Bibliothèque/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB_5500.tiff

Mises à jour existantes

V1.3.0 à V1.5.2

- Prend désormais en charge Mac OS X 10.7.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 à V1.5.2

- Performance d'entrée et de sortie audio améliorées.
- Résolution de différents problèmes mineurs.

V1.5.0 à V1.5.1

- Prend désormais en charge Steinberg UR824.
- Résolution de différents problèmes mineurs.

NOTE

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 est la version incluse dans le CD-ROM TOOLS for UR824 (appelé « YD307A0 ») fourni dans l'emballage de Steinberg UR824.

V1.3.0 à V1.5.0

- Prend désormais en charge Steinberg UR28M.
- Résolution de différents problèmes mineurs.

NOTE

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 est la version incluse dans le CD-ROM TOOLS for UR28M (appelé « YD304A0 ») fourni dans l'emballage de Steinberg UR28M.

V1.2.0 à V1.3.0

- Yamaha Steinberg USB Driver prend désormais en charge Yamaha MOX6/8.
- Résolution du problème posé par le bruit occasionnellement généré en cours de reproduction dans certaines conditions, lors de l'utilisation d'un périphérique compatible avec le pilote Yamaha Steinberg USB Driver sur un ordinateur Mac doté d'un processeur Intel exécutant Mac OS X 10.6.5 ou version ultérieure.

V1.1.1 à V1.2.0

- Yamaha Steinberg USB Driver prend désormais en charge le noyau en 64 bits du système d'exploitation Mac OS X 10.6.
- La série Cubase 6 (32-bits/64-bits) est désormais prise en charge.
- La configuration système requise a été modifiée comme suit :
 - Mac OS X 10.5.8 ou Mac OS X 10.6.x
 - Ordinateur Mac équipé d'un processeur Intel
 Pour les détails, reportez-vous au paragraphe « [Configuration requise pour les logiciels](#) ».
- Résolution du problème posé par le bruit occasionnellement généré en cours de reproduction lors de l'utilisation d'un périphérique compatible avec le pilote Yamaha Steinberg USB Driver sur un ordinateur Mac doté d'un processeur Intel exécutant Mac OS X 10.6.5 ou version ultérieure.

V1.1.0 à V1.1.1

- Amélioration de la stabilité de Yamaha Steinberg USB Driver sur un Mac doté d'un processeur Intel Core série i.
- Résolution du problème ci-après.
 - Lorsque vous utilisez un périphérique compatible avec le Yamaha Steinberg USB Driver sur un Mac doté d'un processeur Intel Core série i, les données audio enregistrées peuvent être brièvement interrompues.
 - Lorsque vous utilisez un périphérique compatible avec le Yamaha Steinberg USB Driver sur un Mac doté d'un processeur Intel Core série i, le démarrage de la reproduction peut générer du bruit.

V1.0.1 à V1.1.0

- Prend désormais en charge Steinberg CI2+.
- Prend désormais en charge Nuendo 5.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.0.1 à V1.1.0

- Résolution de différents problèmes mineurs

Steinberg CI2 Extension

V1.0.0 à V1.1.0

- Résolution de différents problèmes mineurs

(NOTE)

TOOLS for CI2 V1.1.0 est la version incluse dans le CD-ROM TOOLS for CI2 (étiquetée « YC410A0 ») dans l'emballage du produit.

V1.0.0 à V1.0.1

- TOOLS for CI2 prend désormais en charge Mac OS X 10.6.

Pour plus d'informations sur la configuration système requise et les instructions d'installation sous Mac OS X 10.6, reportez-vous au Manuel d'installation fourni.

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2009-2011 Yamaha Corporation Tous droits réservés.