

TOOLS for CMC V1.0.2 per Mac – Note di rilascio

TOOLS for CMC V1.0.2 per Mac include i seguenti programmi.

- Yamaha USB-MIDI Driver V1.3.1
- Steinberg CMC Applications V1.0.1

Steinberg CMC Applications V1.0.1 include i seguenti programmi.

- Steinberg CMC Extension V1.0.1
- Steinberg CMC-PD Editor V1.0.1
- Steinberg CMC-QC Editor V1.0.1

Contenuto

[Requisiti di sistema per il software](#)

[Revisioni e miglioramenti principali](#)

[Aggiornamenti precedenti](#)

Requisiti di sistema per il software

NOTA

- I requisiti di sistema possono differire leggermente a seconda del computer in uso.

| | |
|-------------|---|
| SO | Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x |
| CPU | Processore Intel (consigliata CPU Intel Core Duo) |
| Memoria | Almeno 1 GB |
| Interfaccia | Porta del componente USB (1.1/2.0) |

Revisioni e miglioramenti principali

V1.0.1 a V1.0.2

- È inclusa la funzione di disinstallazione. Per le istruzioni relative, consultare la Guida all'installazione acclusa.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

Yamaha USB-MIDI Driver

V1.2.2 a V1.3.1

- Ora supporta 64 bit nativi.
- Risoluzione di alcuni problemi minori.

Aggiornamenti precedenti

V1.0.0 a V1.0.1

Di seguito sono descritti i miglioramenti e le correzioni principali per i singoli programmi.

Steinberg CMC Extension

V1.0.0 a V1.0.1

- (CMC-FD) Sono stati aggiunti I comandi utente premendo [SHIFT] e [BANK >] contemporaneamente. Per modificare l'impostazione, eseguire [Comandi utente] dal menu Cubase [Periferiche] → [Impostazioni Periferiche] → [CMC-FD].
- (CMC-FD) È stato risolto il problema a causa del quale la posizione del fader non veniva visualizzata correttamente nella funzione di indicatore di livello sul dispositivo, quando tale posizione veniva controllata da DAW.
※Il firmware di CMC-FD V1.03 o successiva è necessario prima dell'uso.

Steinberg CMC-PD Editor

V1.0.0 a V1.0.1

- È stato risolto il problema che poteva causare il crash dell'applicazione quando veniva chiusa.
- Sono stati risolti alcuni problemi minori.

Steinberg CMC-QC Editor

V1.0.0 a V1.0.1

- È stato risolto il problema che poteva causare il crash dell'applicazione quando veniva chiusa.
- Sono stati risolti alcuni problemi minori.

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.