

## Steinberg CMC Firmware V1.03 Release Notes

---

The CMC Firmware Updater lets you update the firmware of the CMC.

CMC-CH	V1.00 → V1.00 (No change)
CMC-TP	V1.00 → V1.00 (No change)
CMC-FD	V1.00 → V1.03
CMC-QC	V1.00 → V1.00 (No change)
CMC-PD	V1.02 → V1.02 (No change)
CMC-AI	V1.00 → V1.00 (No change)

### Main Revisions and Enhancements

#### V1.00 to V1.03

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

##### Steinberg CMC-FD Firmware

V1.00 to V1.03

Solved the problem in which the fader position when controlling from the DAW would not appear correctly on the device in the level meter function.

※TOOLS for CMC V1.0.1 or later is required before using.

---

Company and product names that appear in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

(C) 2011 Yamaha Corporation All Rights Reserved.

## **Firmware V1.03 für Steinberg CMC – Versionshinweise**

---

Mit dem Aktualisierungsprogramm für die CMC-Firmware können Sie die Firmware des CMC aktualisieren.

CMC-CH	V1.00 → V1.00 (Keine Änderung)
CMC-TP	V1.00 → V1.00 (Keine Änderung)
CMC-FD	V1.00 → V1.03
CMC-QC	V1.00 → V1.00 (Keine Änderung)
CMC-PD	V1.02 → V1.02 (Keine Änderung)
CMC-AI	V1.00 → V1.00 (Keine Änderung)

## **Wichtigste Änderungen und Verbesserungen**

### **V1.00 auf V1.03**

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

#### **Firmware des Steinberg CMC-FD**

V1.00 auf V1.03

Das Problem, dass beim Steuern mit der DAW die Fader-Position in der Pegel-Anzeigefunktion des Geräts nicht richtig angezeigt wurde, wurde behoben.

※Vor Verwendung muss V1.0.1 oder eine höhere Version von TOOLS for CMC installiert sein.

---

Die in diesem Dokument erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2011 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

## Notes de mise à jour de la version V1.03 du microprogramme des contrôleurs Steinberg CMC

---

Vous pouvez mettre à jour le microprogramme des contrôleurs CMC à l'aide du programme de mise à jour spécifique à cet effet.

CMC-CH	V1.00 → V1.00 (Aucun changement)
CMC-TP	V1.00 → V1.00 (Aucun changement)
CMC-FD	V1.00 → V1.03
CMC-QC	V1.00 → V1.00 (Aucun changement)
CMC-PD	V1.02 → V1.02 (Aucun changement)
CMC-AI	V1.00 → V1.00 (Aucun changement)

### Principales révisions et améliorations

#### V1.00 à V1.03

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

##### **Steinberg CMC-FD Firmware**

V1.00 à V1.03

Résolution du problème posé par le défaut d'affichage, sur l'unité, de la position du fader dans la fonction de l'indicateur de niveau en cas de commande du contrôleur à partir de l'application DAW.

※ La version V1.0.1 ou ultérieure du logiciel TOOLS for CMC doit être installée préalablement à l'utilisation du contrôleur.

---

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2011 Yamaha Corporation Tous droits réservés.

## **Firmware del sistema Steinberg CMC – Notas sobre la versión V1.03**

---

CMC Firmware Updater le permite actualizar el firmware del CMC.

CMC-CH	V1.00 → V1.00 (sin cambios)
CMC-TP	V1.00 → V1.00 (sin cambios)
CMC-FD	V1.00 → V1.03
CMC-QC	V1.00 → V1.00 (sin cambios)
CMC-PD	V1.02 → V1.02 (sin cambios)
CMC-AI	V1.00 → V1.00 (sin cambios)

### **Principales soluciones y mejoras**

#### **V1.00 a V1.03**

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

##### **Firmware del sistema Steinberg CMC-FD**

V1.00 a V1.03

Resuelto el problema por el cual no aparecía correctamente la posición del fader en la función del indicador de nivel del dispositivo cuando se controlaba desde el DAW.

※Antes de utilizarlo, es necesario TOOLS for CMC V1.0.1 o posterior.

---

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

(C) 2011 Yamaha Corporation Reservados todos los derechos.

## **Firmware di Steinberg CMC V1.03 - Note di rilascio**

---

Il programma di aggiornamento del firmware di CMC consente di aggiornare il firmware di CMC.

CMC-CH	V1.00 → V1.00	(Nessuna modifica)
CMC-TP	V1.00 → V1.00	(Nessuna modifica)
CMC-FD	V1.00 → V1.03	
CMC-QC	V1.00 → V1.00	(Nessuna modifica)
CMC-PD	V1.02 → V1.02	(Nessuna modifica)
CMC-AI	V1.00 → V1.00	(Nessuna modifica)

### **Modifiche e miglioramenti principali**

#### **V1.00 a V1.03**

Di seguito sono descritti i miglioramenti e le correzioni principali per i singoli programmi.

##### **Firmware di Steinberg CMC-FD**

V1.00 a V1.03

È stato risolto il problema a causa del quale la posizione del fader non veniva visualizzata correttamente nella funzione di indicatore di livello sul dispositivo, quando tale posizione veniva controllata da DAW.

※TOOLS for CMC V1.0.1 o successiva è necessario prima dell'uso.

---

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2011 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.

## **Firmware di Steinberg CMC V1.03 - Note di rilascio**

---

Il programma di aggiornamento del firmware di CMC consente di aggiornare il firmware di CMC.

CMC-CH	V1.00 → V1.00	(Nessuna modifica)
CMC-TP	V1.00 → V1.00	(Nessuna modifica)
CMC-FD	V1.00 → V1.03	
CMC-QC	V1.00 → V1.00	(Nessuna modifica)
CMC-PD	V1.02 → V1.02	(Nessuna modifica)
CMC-AI	V1.00 → V1.00	(Nessuna modifica)

### **Modifiche e miglioramenti principali**

#### **V1.00 a V1.03**

Di seguito sono descritti i miglioramenti e le correzioni principali per i singoli programmi.

##### **Firmware di Steinberg CMC-FD**

V1.00 a V1.03

È stato risolto il problema a causa del quale la posizione del fader non veniva visualizzata correttamente nella funzione di indicatore di livello sul dispositivo, quando tale posizione veniva controllata da DAW.

※TOOLS for CMC V1.0.1 o successiva è necessario prima dell'uso.

---

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2011 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.

## Steinberg CMC 固件 V1.03 发布通知

---

CMC 固件升级程序可以升级 CMC 的固件。

CMC-CH	V1.00 → V1.00 (无变化)
CMC-TP	V1.00 → V1.00 (无变化)
CMC-FD	V1.00 → V1.03
CMC-QC	V1.00 → V1.00 (无变化)
CMC-PD	V1.02 → V1.02 (无变化)
CMC-AI	V1.00 → V1.00 (无变化)

### 主要的修订和改进

#### V1.00 到 V1.03

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

#### Steinberg CMC-FD 固件

##### V1.00 到 V1.03

解决了在 DAW 中进行控制操作时，设备可能在电平表功能中无法正确反应推子位置的问题。

※使用前需要 TOOLS for CMC V1.0.1 或以上版本。

---

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2011 Yamaha Corporation 保留所有权利。

## Steinberg CMC ファームウェア V1.03 リリースノート

---

この CMC ファームウェアアップデーターは、CMC の本体ファームウェアを次のようにアップデートします。

CMC-CH	V1.00 → V1.00 (変更なし)
CMC-TP	V1.00 → V1.00 (変更なし)
CMC-FD	V1.00 → V1.03
CMC-QC	V1.00 → V1.00 (変更なし)
CMC-PD	V1.02 → V1.02 (変更なし)
CMC-AI	V1.00 → V1.00 (変更なし)

### 主なアップデートの内容

#### V1.00 → V1.03

以下にプログラム別で説明します。

##### Steinberg CMC-FD ファームウェア

V1.00 → V1.03

レベルメーター機能のときに、DAW で操作したフェーダーの位置情報が、本体のフェーダーに正しく反映されない問題を修正しました。

※TOOLS for CMC V1.0.1 以降にアップデートしてご使用ください。

---

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2011 Yamaha Corporation All Rights Reserved.