

TOOLS for CMC V1.0.1 für Windows

Versionshinweisen

TOOLS for CMC V1.0.1 für Windows besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha USB-MIDI Driver V3.1.2
- Steinberg CMC Applications V1.0.1

Steinberg CMC Applications V1.0.1 besteht aus den folgenden Programmen.

- Steinberg CMC Extension V1.0.1
- Steinberg CMC-PD Editor V1.0.1
- Steinberg CMC-QC Editor V1.0.1

Systemanforderungen für Software

BS	Windows XP Professional SP3 / Windows XP Home Edition SP3 / Windows Vista SP2 (32-Bit / 64-Bit) / Windows 7 SP0/SP1 (32-Bit / 64-Bit)
CPU	Pentium/Athlon mit 2 GHz oder schneller (Dual-Core-Prozessor empfohlen)
Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr (2 GB oder mehr unter Windows 7 64-Bit)
Schnittstelle	USB-Komponentenport (1.1 / 2.0)

HINWEIS

Die Systemanforderungen können je nach dem auf dem Computer verwendeten Betriebssystem geringfügig abweichen.

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Die Installation von TOOLS for CMC lässt sich jetzt ausführen, auch wenn bereits eine neuere Version von USB-MIDI Driver installiert wurde. Dies behebt ein Installations- und Inkompatibilitätsproblem, das vorher zwischen den Programmen bestand.
- Das Problem, dass nach der Installation von TOOLS for CMC keine Meldung mit der Aufforderung, den Computer neu zu starten, erschien, obwohl ein Neustart erforderlich ist, wurde behoben.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind nachfolgend beschrieben.

Yamaha USB-MIDI Driver

V3.1.1 auf V3.1.2

- Das Problem, dass auf dem Computer ein Bluescreen erschien, wenn USB-MIDI Driver auf einem mit einem Yamaha UW500 verbundenen Computer installiert wurde, auf dem ASIO Driver for Yamaha UW500 installiert war, wurde behoben.

Steinberg CMC Extension

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- (CMC-FD) Durch gleichzeitiges Drücken von [SHIFT] und [BANK >] können jetzt Anwenderbefehle eingegeben werden. Die Einstellung lässt sich über [User Commands] im Cubase-Menü [Geräte] → [Geräte konfigurieren] → [CMC-FD] ändern.
- (CMC-FD) Das Problem, dass beim Steuern mit der DAW die Fader-Position in der Pegel-Anzeigefunktion des Geräts nicht richtig angezeigt wurde, wurde behoben.
※ Vor Verwendung muss V1.03 oder eine höhere Version der Firmware des CMC-FD installiert sein.

Steinberg CMC-PD Editor

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Das Problem, dass die Anwendung beim Beenden abstürzen konnte, wurde behoben.

Steinberg CMC-QC Editor

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Das Problem, dass die Anwendung beim Beenden abstürzen konnte, wurde behoben.

Die in diesem Dokument erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2011 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.