

TOOLS for CMC V1.0.1 per Windows

Note di rilascio

TOOLS for CMC V1.0.1 per Windows include i seguenti programmi.

- Yamaha USB-MIDI Driver V3.1.2
- Steinberg CMC Applications V1.0.1

Steinberg CMC Applications V1.0.1 include i seguenti programmi.

- Steinberg CMC Extension V1.0.1
- Steinberg CMC-PD Editor V1.0.1
- Steinberg CMC-QC Editor V1.0.1

Requisiti di sistema per il software

SO	Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3/ Windows Vista SP2 (a 32 bit/64 bit)/ Windows 7 SP0/SP1 (a 32 bit/64 bit)
CPU	Pentium/Athlon 2 GHz o superiore (consigliato il processore Dual Core)
Memoria	Almeno 1 GB (almeno 2 GB per Windows 7 a 64 bit)
Interfaccia	Porta del componente USB (1.1/2.0)

NOTA

I requisiti di sistema possono differire leggermente a seconda del computer in uso.

Modifiche e miglioramenti principali

V1.0.0 a V1.0.1

- È ora possibile completare l'installazione di TOOLS for CMC anche se è già stata installata una nuova versione del driver USB-MIDI. Ciò risolve un problema precedente di installazione e incompatibilità tra i due componenti.
- È stato risolto il problema a causa del quale il messaggio che richiede di riavviare il computer non veniva visualizzato al termine dell'installazione TOOLS for CMC anche quando è necessario il riavvio.

Di seguito sono descritti i miglioramenti e le correzioni principali per i singoli programmi.

Yamaha USB-MIDI Driver

V3.1.1 a V3.1.2

- È stato risolto il problema a causa del quale sullo schermo del computer veniva visualizzata una schermata blu durante l'installazione di USB-MIDI Driver su un computer

collegato a Yamaha UW500 e sul quale era stato installato ASIO Driver per Yamaha UW500.

Steinberg CMC Extension

V1.0.0 a V1.0.1

- (CMC-FD) Sono stati aggiunti i comandi utente premendo [SHIFT] e [BANK >] contemporaneamente. Per modificare l'impostazione, eseguire [Comandi utente] dal menu Cubase [Periferiche] → [Impostazioni Periferiche] → [CMC-FD].
- (CMC-FD) È stato risolto il problema a causa del quale la posizione del fader non veniva visualizzata correttamente nella funzione di indicatore di livello sul dispositivo, quando tale posizione veniva controllata da DAW.

※Il firmware di CMC-FD V1.03 o successiva è necessario prima dell'uso.

Steinberg CMC-PD Editor

V1.0.0 a V1.0.1

- È stato risolto il problema che poteva causare il crash dell'applicazione quando veniva chiusa.

Steinberg CMC-QC Editor

V1.0.0 a V1.0.1

- È stato risolto il problema che poteva causare il crash dell'applicazione quando veniva chiusa.

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2011 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.