

Versionshinweise für TOOLS for UR824 V1.0.4 für Mac

TOOLS for UR824 V1.0.4 für Mac besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.0
- Steinberg UR824 Applications V1.0.4

Steinberg UR824 Applications V1.0.4 besteht aus den folgenden Programmen.

- Steinberg UR824 Extension V1.0.4
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.4
- VST Plug-Ins V1.0.1

Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

[Frühere Updates](#)

Systemanforderungen für Software

HINWEIS

- Beachten Sie, dass die tatsächlichen Systemanforderungen je nach Betriebssystem geringfügig von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen können.

BS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Intel-Prozessor (Intel-CoreDuo-CPU empfohlen)
Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr
Monitorauflösung	1280 x 800 – 16,7 Millionen Farben
Schnittstelle	Mit USB-Buchse ausgestattet
Festplatte	Mindestens 800 MB freier Speicherplatz; schnelle Festplatte
Andere	Cubase Version 5.5 oder neuer, bei Verwendung der Link-Funktionalität zwischen Gerät und Cubase.

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V1.0.2 auf V1.0.4

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind

nachstehend beschrieben.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 auf V1.0.4

- Unterstützt jetzt Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR28M

V1.0.1 auf V1.0.4

- Das Problem, dass das Aktualisierungsprogramm ohne Beenden von dspMixFx UR28M nicht richtig funktionierte, wenn die Softwareversion mit der Funktion „Check for Update“ unter Mac OS X 10.7 aktualisiert wurde, wurde behoben.

Frühere Updates

V1.0.1 auf V1.0.2

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 auf V1.6.0

- Unterstützt jetzt 01V96i.

Um Yamaha Steinberg USB Driver zu entfernen, löschen Sie die folgenden Dateien vom Startvolume, sowie die Dateien, die im Abschnitt „Deinstallation der Software“ des Getting Started (Erste Schritte) aufgeführt sind.

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 auf V1.0.1

- Unterstützt jetzt Mac OS X 10.7.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 auf V1.5.2

- Die Leistungen von Audioeingabe und -ausgabe wurden verbessert.
- Es wurde das Problem behoben, bei dem die Einstellung bei „Energie sparen“ nicht richtig angezeigt wurde, wenn Sie die Systemeinstellung des Treibers von Mac OS X 10.6.8 oder neuer öffneten (Mac OS X 10.6.7 oder neuer auf Macs mit Thunderbolt-Port).

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 auf V1.0.1

- Es wurde das Problem behoben, bei dem die Grundeinstellungen des Kanalzugs nicht betroffener Kanäle initialisiert wurden, wenn sich durch Umschalten der Sample-Rate die Kanalanzahl erhöhte/verringerte.
- Es wurde das Problem behoben, durch welches der Kanalzug nicht richtig funktionierte, wenn das aktive Projekt in Cubase umgeschaltet wurde.
- Es wurden die Probleme behoben, die auftraten, wenn sowohl UR824 Extension als auch MR Extension installiert waren. Wenn Sie Steinberg MR816 CSX/MR816 X verwenden, laden und installieren Sie TOOLS for MR V1.7.2 oder neuer von der Steinberg-Website.
- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 auf V1.0.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

VST Plug-Ins

V1.0.0 auf V1.0.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Alle anderen in dieser erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.