

## Notas sobre la versión de TOOLS for UR824 V1.0.4 para Mac

---

TOOLS for UR824 V1.0.4 para Mac consta de los siguientes programas:

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.0
- Steinberg UR824 Applications V1.0.4

Steinberg UR824 Applications V1.0.4 consta de los siguientes programas:

- Steinberg UR824 Extension V1.0.4
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.4
- VST Plug-Ins V1.0.1

### Contenido

[Requisitos del sistema para el software](#)

[Principales modificaciones y mejoras](#)

[Actualizaciones anteriores](#)

### Requisitos del sistema para el software

#### NOTA

- Tenga en cuenta que los requisitos del sistema pueden variar ligeramente de los que se describen a continuación, en función del sistema operativo que utilice.

SO	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Procesador Intel (se recomienda CPU Intel Core Duo)
Memoria	1 GB o más
Pantalla Resolución	1280 x 800. A todo color
Interfaz	Equipado con un conector USB
Disco duro	Espacio libre en el disco duro de 800 MB, como mínimo; disco duro de alta velocidad
Otros cambios	Cubase versión 5.5 o posterior, si se utiliza la función de enlace entre el dispositivo y Cubase

### Principales modificaciones y mejoras

#### V1.0.2 a V1.0.4

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

#### Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 a V1.0.4

- Ahora es compatible con Cubase 6.5.

#### **Steinberg dspMixFx UR824**

V1.0.1 a V1.0.4

- Resuelto el problema por el cual el programa de actualización no funcionaba correctamente sin salir de dspMixFx UR28M al actualizar la versión de software con la función "Check for Update" en Mac OS X 10.7.

### **Actualizaciones anteriores**

#### **V1.0.1 a V1.0.2**

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.2 a V1.6.0

- Ahora es compatible con Yamaha 01V96i.

Para eliminar el controlador Yamaha Steinberg USB Driver, elimine los archivos siguientes del disco de arranque, así como los archivos descritos en la sección "Desinstalación del software" del document de conceptos básicos.

/Libreria/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB\_1506.tiff

USB\_1507.tiff

USB\_5500.tiff

#### **V1.0.0 a V1.0.1**

- Ahora es compatible con Mac OS X 10.7.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.1 a V1.5.2

- Mejorado el rendimiento de la entrada y salida de audio.
- Resuelto el problema por el cual el ajuste Enable Power Management (activar gestión de alimentación) podría no aparecer correctamente al abrir el panel de control del

controlador en Mac OS X 10.6.8 o posterior (Mac OS X 10.6.7 o posterior en Mac con puerto Thunderbolt).

### **Steinberg UR824 Extension**

V1.0.0 a V1.0.1

- Resuelto el problema por el cual la configuración inicial de Channel Strip se inicializaría en las canales no modificados de aquellos canales incrementados o reducidos cambiando la velocidad de muestra.
- Resuelto el problema por el cual el Channel Strip podría no funcionar correctamente al cambiar el proyecto activo en Cubase.
- Se han resuelto los problemas que se podrían producir durante la instalación de UR824 Extension y MR Extension. Si utiliza Steinberg MR816 CSX/MR816 X, descargue e instale TOOLS for MR V1.7.2 o posterior del sitio web de Steinberg.
- Se han solucionado otros problemas menores.

### **Steinberg dspMixFx UR824**

V1.0.0 a V1.0.1

- Se han solucionado problemas menores.

### **VST Plug-Ins**

V1.0.0 a V1.0.1

- Se han solucionado problemas menores.

---

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation Reservados todos los derechos.