

## TOOLS for UR824 V1.0.4 per Mac – Note di rilascio

---

TOOLS for UR824 V1.0.4 per Mac include i seguenti programmi.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.0
- Steinberg UR824 Applications V1.0.4

Steinberg UR824 Applications V1.0.4 include i seguenti programmi.

- Steinberg UR824 Extension V1.0.4
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.4
- VST Plug-Ins V1.0.1

### Contenuto

[Requisiti di sistema per il software](#)

[Revisioni e miglioramenti principali](#)

[Aggiornamenti precedenti](#)

### Requisiti di sistema per il software

#### NOTA

- I requisiti di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli descritti di seguito in base al sistema operativo in uso.

|                        |  |
|------------------------|--|
| SO                     | Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x  |
| CPU                    | Intel (consigliata CPU Intel Core Duo)   |
| Memoria                | Almeno 1 GB  |
| Schermo<br>Risoluzione | 1280 × 800 – a colori  |
| Interfaccia            | Dotata di un connettore USB  |
| Disco rigido           | Almeno 800 MB di spazio su disco; disco rigido ad alta velocità  |
| Altro                  | Cubase versione 5.5 o successiva quando si utilizza la funzione di collegamento tra il dispositivo e Cubase. |

### Revisioni e miglioramenti principali

#### V1.0.2 > V1.0.4

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

#### Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 > V1.0.4

- Supporto di Cubase 6.5.

#### **Steinberg dspMixFx UR824**

V1.0.1 > V1.0.4

- È stato risolto il problema relativo al funzionamento non corretto del programma di aggiornamento senza uscire da dspMixFx UR28M durante l'aggiornamento della versione del software con la funzione "Check for Update" in Mac OS X 10.7.

### **Aggiornamenti precedenti**

#### **V1.0.1 > V1.0.2**

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.2 > V1.6.0

- Supporta ora Yamaha 01V96i.

Per rimuovere Yamaha Steinberg USB Driver, eliminare i seguenti file dal disco di avvio assieme ai file elencati nella sezione relativa alla disinstallazione del software della Guida introduttiva.

/Libreria/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB\_1506.tiff

USB\_1507.tiff

USB\_5500.tiff

#### **V1.0.0 > V1.0.1**

- Mac OS X 10.7 è ora supportato.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

#### **Yamaha Steinberg USB Driver**

V1.5.1 > V1.5.2

- Sono state migliorate le prestazioni dell'ingresso e dell'uscita audio.
- È stato risolto il problema a causa del quale l'impostazione di Enable Power Management a volte non veniva visualizzata correttamente quando si apriva il pannello di controllo del

driver su Mac OS X 10.6.8 o versione successiva (Mac OS X 10.6.7 o versione successiva su Mac con porta Thunderbolt).

### **Steinberg UR824 Extension**

V1.0.0 > V1.0.1

- È stato risolto il problema a causa del quale le impostazioni iniziali del channel strip venivano inizializzate sui canali privi di disturbi dei canali aumentati/diminuiti modificando la frequenza di campionamento.
- È stato risolto il problema a causa del quale il channel strip a volte non funzionava correttamente quando si selezionava un diverso progetto attivo in Cubase.
- Sono stati risolti i problemi che si verificavano in caso di installazione contemporanea di UR824 Extension e MR Extension. Se si utilizza Steinberg MR816 CSX/MR816 X, scaricare e installare TOOLS for MR V1.7.2 o versione successiva dal sito Web di Steinberg.
- Sono stati risolti alcuni problemi minori.

### **Steinberg dspMixFx UR824**

V1.0.0 > V1.0.1

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

### **VST Plug-Ins**

V1.0.0 > V1.0.1

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

---

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.