

TOOLS for UR824 V2.1.2 for Mac Release Notes

TOOLS for UR824 V2.1.2 for Mac consists of the following programs.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.9.2
- Steinberg UR824 Applications V2.1.2
- Basic FX Suite V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V2.1.2 consists of the following programs.

- Steinberg UR824 Extension V2.1.2
- Steinberg dspMixFx UR824 V2.1.2

Contents

[System Requirements for Software](#)

[Main Revisions and Enhancements](#)

[Legacy Updates](#)

System Requirements for Software

NOTE

- Note that the system requirements may be slightly different from those described below depending on the particular operating system.

OS	OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x
CPU	Intel dual core processor or higher
Memory	2 GB or more
Interface	Equipped with a USB connector
Hard Disk	Free disk space of 900 MB or more; high-speed hard disk
Other	<ul style="list-style-type: none">- UR824 Firmware V2.10 or later When using the link function between the device and Cubase, Cubase 6 series software: 6.5.5 or later Cubase 7 series software or later: 7.0.3 or later

Main Revisions and Enhancements

V2.1.0 to V2.1.2

- Changed the system requirements to the following.
OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, or OS X 10.10.x

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.3 to V1.9.2

- Now supports Yamaha AUDIOGRAM/ MW/ MG/ IM Series (USB-equipped model).
- Now supports Yamaha A-S801.
- Improved audio input and output performance.
- Now supports Yamaha MOXF series firmware V1.10.
- Solved some minor problems.

Steinberg UR824 Extension

V2.1.0 to V2.1.2

- Solved some minor problems.

Steinberg dspMixFx UR824

V2.1.0 to V2.1.2

- Solved some minor problems.

Basic FX Suite

V1.0.0 to V1.0.1

- Solved some minor problems.

Legacy Updates

V2.0.1 to V2.1.0

- Now supports UR824 Firmware V2.10.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Steinberg UR824 Extension

V2.0.0 to V2.1.0

- Added the project templates for Cubase.

V2.0.0 to V2.0.1

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.1 to V1.8.3

- Now supports OS X 10.9.

V1.8.0 to V1.8.1

- Now supports Yamaha MOXF6/8.
- Solved some minor problems.

V1.5.0 to V2.0.0

- Added four Guitar Amp Classics effects to the DSP insert effect.
- Added the Loopback function.
- Restructured the VST Plug-ins as Basic FX Suite.
- Changed the system requirements to the following.
OS X 10.7.x or 10.8.x

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.3 to V1.8.0

- Now supports Yamaha CD-S3000

Steinberg UR824 Extension

V1.5.0 to V2.0.0

- Added the project templates for Cubase 7.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.5.0 to V2.0.0

V1.0.6 to V1.5.0

- Added the 176.4 kHz and 192 kHz settings to the sample rate selection.

For details on setting the sample rate and limits regarding higher settings, refer to the latest manuals downloadable from the Steinberg website.

※UR824 Firmware V1.50 or later is required for use.

V1.0.5 to V1.0.6

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.2 to V1.7.3

- Added the 176.4 kHz and 192 kHz settings to the sample rate selection for Steinberg UR824.

V1.7.0 to V1.7.2

- Now supports Cubase 7.

V1.6.4 to V1.7.0

- Now supports Steinberg UR22.

NOTE

Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.0 is the version which is included in the TOOLS for UR22 CD-ROM (labeled "YE968B0") in the Steinberg UR22 package.

V1.6.3 to V1.6.4

- Now supports Yamaha MX49/61.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 to V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 to V1.0.6

- Now supports Cubase 7.

V1.0.4 to V1.0.5

- TOOLS for UR824 has been confirmed to work properly on OS X 10.8.
- The installer now supports Gatekeeper.
- An uninstaller function is included. For details about using it, refer to the included Installation

Guide.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 to V1.6.3

- Solved some minor problems.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 to V1.0.5

- Solved some minor problems.

V1.0.2 to V1.0.4

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 to V1.0.4

- Now supports Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 to V1.0.4

- Solved the problem in which the update program would not work properly without quitting the dspMixFx UR824 when updating the software version with “Check for Update” function on OS X 10.7.

V1.0.1 to V1.0.2

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 to V1.6.0

- Now supports Yamaha 01V96i.

To remove the Yamaha Steinberg USB Driver, delete the following files from the boot disk as well as the files described in the “Uninstalling the Software” section of the Getting Started document.

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 to V1.0.1

- Now supports OS X 10.7.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 to V1.5.2

- Improved audio input and output performance.
- Solved the problem in which the Enable Power Management setting might not be displayed properly when opening the control panel of the driver on Mac OS X 10.6.8 or later (Mac OS X 10.6.7 or later on Mac with Thunderbolt port).

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 to V1.0.1

- Solved the problem in which the initial settings of the Channel Strip would be initialized on the undisturbed channels of increased/decreased channels by switching the sample rate.
- Solved the problem in which the Channel Strip might not work properly when switching the active project in Cubase.
- Solved the problems which would occur when both the UR824 Extension and the MR Extension were being installed. If you use the Steinberg MR816 CSX/MR816 X, download and install the TOOLS for MR V1.7.2 or later from the Steinberg web site.
- Solved some other minor problems.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 to V1.0.1

- Solved some minor problems.

VST Plug-Ins

V1.0.0 to V1.0.1

- Solved some minor problems.

Versionshinweise für TOOLS for UR824 V2.1.2 für Mac

TOOLS for UR824 V2.1.2 für Mac besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.9.2
- Steinberg UR824 Applications V2.1.2
- Basic FX Suite V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V2.1.2 besteht aus den folgenden Programmen.

- Steinberg UR824 Extension V2.1.2
- Steinberg dspMixFx UR824 V2.1.2

Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

[Frühere Updates](#)

Systemanforderungen für Software

HINWEIS

- Beachten Sie, dass die tatsächlichen Systemanforderungen je nach Betriebssystem geringfügig von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen können.

BS	OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x
CPU	Dual-Core-Prozessor oder besser von Intel
Arbeitsspeicher	2 GB oder mehr
Schnittstelle	Mit USB-Buchse ausgestattet
Festplatte	Mindestens 900 MB freier Speicherplatz; schnelle Festplatte
Andere	<ul style="list-style-type: none">- UR824-Firmware V. 2.10 oder neuer- Bei Verwendung der Link-Funktion zwischen dem Gerät und Cubase, Software Cubase 6: 6.5.5 oder neuer Software Cubase 7 oder neuer: 7.0.3 oder neuer

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V2.1.0 auf V2.1.2

- Die Systemanforderungen wurden auf die folgenden geändert.
OS X 10.7.5, OSX 10.8.5, OS X 10.9.x, oder OS X 10.10.x

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V. 1.8.3 auf V. 1.9.2

- Unterstützt jetzt die Yamaha AUDIOGRAM/ MW/ MG/ IM-Serie (Modell mit USB-Anschluss).
- Unterstützt jetzt Yamaha A-S801.
- Verbesserte Leistungen für die Ein- und Ausgabe von Audio.
- Unterstützt jetzt die Firmware-Version 1.10 der Yamaha MOXF-Serie.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg UR824 Extension

V2.1.0 auf V2.1.2

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg dspMixFx UR824

V2.1.0 auf V2.1.2

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Basic FX Suite

V1.0.0 auf V1.0.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Frühere Updates

V2.0.1 auf V2.1.0

- Unterstützt jetzt UR824-Firmware V2.10.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

Steinberg UR824 Extension

V2.0.0 auf V2.1.0

- Es wurden Projektvorlagen für Cubase hinzugefügt.

V2.0.0 auf V2.0.1

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V. 1.8.1 auf V. 1.8.3

- Unterstützt jetzt OS X 10.9.

V. 1.8.0 auf V. 1.8.1

- Unterstützt jetzt Yamaha MOXF6/8.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

V1.5.0 auf V2.0.0

- Es wurden vier „Guitar Amp Classics“-Effekte zum DSP-Insert-Effekt hinzugefügt.
- Es wurde die Loopback-Funktion hinzugefügt.
- Die VST-Plug-ins wurden als Basic FX Suite umstrukturiert.
- Die Systemanforderungen wurden auf die folgenden geändert.
- OS X 10.7.x oder 10.8.x

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V. 1.7.3 auf V. 1.8.0

- Unterstützt jetzt Yamaha CD-S3000.

V. 1.7.2 auf V. 1.7.3

- Hinzugefügt wurden die Einstellungen 176,4 kHz und 192 kHz für die Auswahl der Sample-Rate für das Steinberg UR824.

Steinberg UR824 Extension

V1.5.0 auf V2.0.0

- Es wurden Projektvorlagen für Cubase 7 hinzugefügt.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.5.0 auf V2.0.0

V1.0.6 auf V1.5.0

- Die Sampling-Frequenz-Auswahl wurde um die Einstellungen 176,4 kHz und 192 kHz erweitert.

Einzelheiten zur Einstellung der Sampling-Frequenz und zu Einschränkungen bezüglich höherer Einstellungen finden Sie in den neuesten Handbüchern, die von der Steinberg-Website heruntergeladen werden können.

※Zur Nutzung ist die UR824-Firmware in V1.50 oder höher erforderlich.

V1.0.5 auf V1.0.6

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V. 1.7.0 auf V. 1.7.2

- Unterstützt jetzt Cubase 7.

V. 1.6.4 auf V. 1.7.0

- Unterstützt jetzt UR22.

HINWEIS

Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.0 ist die Version, die auf der CD-ROM TOOLS for UR22 (mit der Beschriftung „YE968B0“) im Paket Steinberg UR22 enthalten ist.

V1.6.3 auf V1.6.4

- Unterstützt jetzt Yamaha MX49/61.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 auf V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 auf V1.0.6

- Unterstützt jetzt Cubase 7.

V1.0.4 auf V1.0.5

- Es wurde bestätigt, dass TOOLS for UR824 unter OS X 10.8 ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Installationsprogramm unterstützt jetzt Gatekeeper.
- Das Programm beinhaltet eine Deinstallationsfunktion. Einzelheiten zu ihrer Verwendung finden Sie in dem mitgelieferten Installationshandbuch.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 auf V1.6.3

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 auf V1.0.5

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

V1.0.2 auf V1.0.4

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 auf V1.0.4

- Unterstützt jetzt Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 auf V1.0.4

- Das Problem, dass das Aktualisierungsprogramm ohne Beenden von dspMixFx UR824 nicht richtig funktionierte, wenn die Softwareversion mit der Funktion „Check for Update“ unter OS X 10.7 aktualisiert wurde, wurde behoben.

V1.0.1 auf V1.0.2

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 auf V1.6.0

- Unterstützt jetzt 01V96i.

Um Yamaha Steinberg USB Driver zu entfernen, löschen Sie die folgenden Dateien vom Startvolume, sowie die Dateien, die im Abschnitt „Deinstallation der Software“ des Getting Started (Erste Schritte) aufgeführt sind.

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 auf V1.0.1

- Unterstützt jetzt OS X 10.7.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 auf V1.5.2

- Die Leistungen von Audioeingabe und -ausgabe wurden verbessert.
- Es wurde das Problem behoben, bei dem die Einstellung bei „Energie sparen“ nicht richtig angezeigt wurde, wenn Sie die Systemeinstellung des Treibers von Mac OS X 10.6.8 oder neuer öffneten (Mac OS X 10.6.7 oder neuer auf Macs mit Thunderbolt-Port).

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 auf V1.0.1

- Es wurde das Problem behoben, bei dem die Grundeinstellungen des Kanalzugs nicht betroffener Kanäle initialisiert wurden, wenn sich durch Umschalten der Sample-Rate die Kanalanzahl erhöhte/verringerte.
- Es wurde das Problem behoben, durch welches der Kanalzug nicht richtig funktionierte, wenn das aktive Projekt in Cubase umgeschaltet wurde.

- Es wurden die Probleme behoben, die auftraten, wenn sowohl UR824 Extension als auch MR Extension installiert waren. Wenn Sie Steinberg MR816 CSX/MR816 X verwenden, laden und installieren Sie TOOLS for MR V1.7.2 oder neuer von der Steinberg-Website.
- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 auf V1.0.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

VST Plug-Ins

V1.0.0 auf V1.0.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Die in diesem Dokument erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2011-2015 Yamaha Corporation.

Notes de mise à jour de TOOLS for UR824 V2.1.2 pour Mac

TOOLS for UR824 V2.1.2 pour Mac comprend les programmes suivants :

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.9.2
- Steinberg UR824 Applications V2.1.2
- Basic FX Suite V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V2.1.2 comprend les programmes suivants :

- Steinberg UR824 Extension V2.1.2 Actualizaciones anteriores
- Steinberg dspMixFx UR824 V2.1.2

Contenu

[Configuration requise pour les logiciels](#)

[Principales révisions et améliorations](#)

[Mises à jour existantes](#)

Configuration requise pour les logiciels

NOTE

- Veuillez noter que selon le système d'exploitation utilisé, la configuration système requise peut être légèrement différente de celle présentée ci-après.

Système d'exploitation	OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x
Processeur	Procesador Intel de doble núcleo o superior
Mémoire	2 Go minimum
Interface	Équipée d'un connecteur USB
Disque dur	900 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute vitesse
Divers	<ul style="list-style-type: none">- Microprogramme UR824 V2.10 ou version ultérieure- En cas d'utilisation de la fonction de lien entre le périphérique et Cubase : Logiciel Cubase de série 6 : version 6.5.5 ou ultérieure Logiciel Cubase de série 7 ou ultérieure : version 7.0.3 ou ultérieure

Principales révisions et améliorations

V2.1.0 à V2.1.2

- La configuration système requise a été modifiée comme suit :
OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, ou OS X 10.10.x

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.3 à V1.9.2

- Prend désormais en charge la série Yamaha AUDIOGRAM/ MW/ MG/ IM (modèles équipés d'une connexion USB).
- Prend désormais en charge Yamaha A-S801.
- Performance d'entrée et de sortie audio améliorées.
- Prend désormais en charge la série Yamaha MOXF avec le microprogramme V1.10.
- Résolution de différents problèmes mineurs.

Steinberg UR824 Extension

V2.1.0 à V2.1.2

- Résolution de différents problèmes mineurs.

Steinberg dspMixFx UR824

V2.1.0 à V2.1.2

- Résolution de différents problèmes mineurs.

Basic FX Suite

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution de différents problèmes mineurs.

Mises à jour existantes

V2.0.1 à V2.1.0

- Prend désormais en charge Microprogramme UR824 V2.10.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Steinberg UR824 Extension

V2.0.0 à V2.1.0

- Ajout des modèles de projet pour Cubase.

V2.0.0 à V2.0.1

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.1 à V1.8.3

- Prend désormais en charge OS X 10.9.

V1.8.0 à V1.8.1

- Le lecteur Yamaha MOXF6/8 est désormais pris en charge.
- Résolution de différents problèmes mineurs.

V1.5.0 à V2.0.0

- Ajout de quatre effets Guitar Amp Classics à l'effet d'insertion DSP.
- Ajout de la fonction Loopback.
- Restructuration des plug-ins VST au titre de Basic FX Suite.
- La configuration système requise a été modifiée comme suit :
OS X 10.7.x ou 10.8.x

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.3 à V1.8.0

- Le lecteur Yamaha CD-S3000 est désormais pris en charge.

V1.7.2 à V1.7.3

- Ajout des réglages 176,4 kHz et 192 kHz à la sélection des valeurs de taux d'échantillonnage pour Steinberg UR824.

Steinberg UR824 Extension

V1.5.0 à V2.0.0

- Ajout des modèles de projet pour Cubase 7.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.5.0 à V2.0.0

V1.0.6 à V1.5.0

- Ajout des réglages 176,4 kHz et 192 kHz à la sélection des taux d'échantillonnage.

Pour plus d'informations sur le réglage du taux d'échantillonnage et les limites applicables aux réglages plus élevés, reportez-vous aux manuels les plus récents téléchargeables depuis le site web de Steinberg.

✘ Le microprogramme UR824 1.50 ou une version ultérieure est requis à des fins d'utilisation.

V1.0.5 à V1.0.6

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.0 à V1.7.2

- Prend désormais en charge Cubase 7.

V1.6.4 à V1.7.0

- Prend désormais en charge UR22.

NOTE

Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.0 est la version qui est inclus dans le CD-ROM TOOLS for UR22 (étiqueté « YE968B0 ») dans le paquet UR22 Steinberg.

V1.6.3 à V1.6.4

- Prend désormais en charge Yamaha MX49/61.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 à V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 à V1.0.6

- Prend désormais en charge Cubase 7.

V1.0.4 à V1.0.5

- Le fonctionnement correct de TOOLS for UR824 sous OS X 10.8 a été confirmé.
- Le programme d'installation prend désormais en charge Gatekeeper.
- Une fonction de désinstallation est incluse. Pour plus de détails sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous au manuel d'installation fourni.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 à V1.6.3

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 à V1.0.5

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

V1.0.2 à V1.0.4

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 à V1.0.4

- Prend désormais en charge Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 à V1.0.4

- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement du programme de mise à jour, qui reste toutefois ouvert dans dspMixFx UR824, lors de la mise à jour de la version du logiciel à l'aide de la fonction « Check for Update » sous OS X 10.7.

V1.0.1 à V1.0.2

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 à V1.6.0

- Prend désormais en charge Yamaha 01V96i.

Pour désinstaller Yamaha Steinberg USB Driver, supprimez les fichiers suivants stockés sur la disquette de démarrage ainsi que les fichiers répertoriés dans la section « Désinstallation des logiciels » du manuel Prise en Main.

/Bibliothèque/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 à V1.0.1

- Prend désormais en charge OS X 10.7.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 à V1.5.2

- Performance d'entrée et de sortie audio améliorées.
- Résolution du problème posé par l'affichage incorrect du réglage Enable Power Management lors de l'ouverture du Tableau de bord du pilote sous Mac OS X 10.6.8 ou supérieur (Mac OS X 10.6.7 ou supérieur sur un MAC équipé d'un port Thunderbolt).

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution du problème posé par la réinitialisation des réglages initiaux de Channel Strip sur les canaux non remaniés des canaux ayant été augmentés ou diminués par le basculement du taux d'échantillonnage.
- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement possible de Channel Strip lors du basculement sur le projet activé dans Cubase.

- Résolution des problèmes susceptibles de se produire lors de l'installation des deux composants UR824 Extension et MR Extension à la fois. Si vous souhaitez utiliser Steinberg MR816 CSX/MR816 X, téléchargez la version V1.7.2 ou ultérieure de TOOLS for MR à partir du site Web de Steinberg et installez-la sur votre ordinateur.
- Résolution d'autres problèmes mineurs.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

VST Plug-Ins

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2011-2015 Yamaha Corporation.

Notas sobre la versión de TOOLS for UR824 V2.1.2 para Mac

TOOLS for UR824 V2.1.2 para Mac consta de los siguientes programas:

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.9.2
- Steinberg UR824 Applications V2.1.2
- Basic FX Suite V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V2.1.2 consta de los siguientes programas:

- Steinberg UR824 Extension V2.1.2
- Steinberg dspMixFx UR824 V2.1.2

Contenido

[Requisitos del sistema para el software](#)

[Principales modificaciones y mejoras](#)

[Actualizaciones anteriores](#)

Requisitos del sistema para el software

NOTA

- Tenga en cuenta que los requisitos del sistema pueden variar ligeramente de los que se describen a continuación, en función del sistema operativo que utilice.

SO	OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x
CPU	Procesador Intel de doble núcleo o superior
Memoria	2 GB o más
Interfaz	Equipado con un conector USB
Disco duro	Espacio libre en el disco duro de 900 MB, como mínimo; disco duro de alta velocidad
Otros cambios	<ul style="list-style-type: none">- UR824 Firmware V2.10 o posterior- Si se utiliza la función de enlace entre el dispositivo y Cubase, Software de la serie Cubase 6: 6.5.5 o posterior Software de la serie Cubase 7 o posterior: 7.0.3 o posterior

Principales modificaciones y mejoras

V2.1.0 a V2.1.2

- Cambiados los requisitos del sistema como sigue.
OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, o OS X 10.10.x

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.3 a V1.9.2

- Ahora es compatible con la serie Yamaha AUDIOGRAM/ MW/ MG/ IM (modelo equipado con USB).
- Ahora es compatible con Yamaha A-S801.
- Mejorado el rendimiento de la entrada y salida de audio.
- Ahora es compatible con la serie Yamaha MOXF firmware V1.10.
- Se han solucionado problemas menores.

Steinberg UR824 Extension

V2.1.0 a V2.1.2

- Se han solucionado problemas menores.

Steinberg dspMixFx UR824

V2.1.0 a V2.1.2

- Se han solucionado problemas menores.

Basic FX Suite

V1.0.0 a V1.0.1

- Se han solucionado problemas menores.

Actualizaciones anteriores

V2.0.1 a V2.1.0

- Ahora es compatible con UR824 Firmware V2.10.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Steinberg UR824 Extension

V2.0.0 a V2.1.0

- Se han añadido plantillas de proyecto para Cubase.

V2.0.0 a V2.0.1

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.1 a V1.8.3

- Ahora es compatible con OS X 10.9.

V1.8.0 a V1.8.1

- Ahora es compatible con Yamaha MOXF6/8.
- Se han solucionado problemas menores.

V1.5.0 a V2.0.0

- Se han añadido cuatro efectos Guitar Amp Classics al efecto de inserción DSP.
- Se ha añadido la función Loopback.
- Se han reestructurado los plug-ins VST como Basic FX Suite.
- Cambiados los requisitos del sistema como sigue.
- OS X 10.7.x o 10.8.x

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.3 a V1.8.0

- Ahora es compatible con Yamaha CD-S3000.

V1.7.2 a V1.7.3

- Añadidos los ajustes de 176,4 kHz y 192 kHz a las opciones de frecuencia de muestreo para Steinberg UR824.

Steinberg UR824 Extension

V1.5.0 a V2.0.0

- Se han añadido plantillas de proyecto para Cubase 7.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.5.0 a V2.0.0

V1.0.6 a V1.5.0

- Se han añadido los ajustes 176,4 kHz y 192 kHz a las opciones de velocidad de muestreo. Para más información sobre cómo definir la velocidad de muestreo y los límites para ajustes más altos, consulte los últimos manuales, que puede descargar del sitio web de Steinberg.
- * Se requiere el firmware de UR824 versión 1.50, o posterior.

V1.0.5 a V1.0.6

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.0 a V1.7.2

- Ahora es compatible con Cubase 7.

V1.6.4 a V1.7.0

- Ahora es compatible con UR22.
- NOTA
- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.0 es la versión que se incluye en TOOLS for UR22 CD-ROM (con la etiqueta "YE968B0") del paquete Steinberg UR22.

V1.6.3 a V1.6.4

- Ahora es compatible con Yamaha MX49/61.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 a V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 a V1.0.6

- Ahora es compatible con Cubase 7.

V1.0.4 a V1.0.5

- Se ha comprobado que el TOOLS for UR824 funciona correctamente con OS X 10.8.
- El instalador ahora es compatible con Gatekeeper.

- Se incluye una función de desinstalador. Para obtener información sobre su uso, consulte la guía de instalación que se incluye.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 a V1.6.3

- Se han solucionado problemas menores.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 a V1.0.5

- Se han solucionado problemas menores.

V1.0.2 a V1.0.4

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 a V1.0.4

- Ahora es compatible con Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 a V1.0.4

- Resuelto el problema por el cual el programa de actualización no funcionaba correctamente sin salir de dspMixFx UR824 al actualizar la versión de software con la función "Check for Update" en OS X 10.7.

V1.0.1 a V1.0.2

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 a V1.6.0

- Ahora es compatible con Yamaha 01V96i.

Para eliminar el controlador Yamaha Steinberg USB Driver, elimine los archivos siguientes del disco de arranque, así como los archivos descritos en la sección “Desinstalación del software” del document de conceptos básicos.

/Libreria/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 a V1.0.1

- Ahora es compatible con OS X 10.7.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 a V1.5.2

- Mejorado el rendimiento de la entrada y salida de audio.
- Resuelto el problema por el cual el ajuste Enable Power Management (activar gestión de alimentación) podría no aparecer correctamente al abrir el panel de control del controlador en Mac OS X 10.6.8 o posterior (Mac OS X 10.6.7 o posterior en Mac con puerto Thunderbolt).

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 a V1.0.1

- Resuelto el problema por el cual la configuración inicial de Channel Strip se inicializaría en las canales no modificados de aquellos canales incrementados o reducidos cambiando la velocidad de muestra.
- Resuelto el problema por el cual el Channel Strip podría no funcionar correctamente al cambiar el proyecto activo en Cubase.
- Se han resuelto los problemas que se podrían producir durante la instalación de UR824 Extension y MR Extension. Si utiliza Steinberg MR816 CSX/MR816 X, descargue e instale TOOLS for MR V1.7.2 o posterior del sitio web de Steinberg.
- Se han solucionado otros problemas menores.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 a V1.0.1

- Se han solucionado problemas menores.

VST Plug-Ins

V1.0.0 a V1.0.1

- Se han solucionado problemas menores.

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

(C) 2011-2015 Yamaha Corporation.

Notas de versão do TOOLS for UR824 V2.1.2 para Mac

TOOLS for UR824 V2.1.2 para Mac consiste nos programas a seguir.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.9.2
- Steinberg UR824 Applications V2.1.2
- Basic FX Suite V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V2.1.2 consiste nos programas a seguir.

- Steinberg UR824 Extension V2.1.2
- Steinberg dspMixFx UR824 V2.1.2

Sumário

[Requisitos do sistema para software](#)

[Revisões e melhorias principais](#)

[Atualizações herdadas](#)

Requisitos do sistema para software

OBSERVAÇÃO

- Os requisitos do sistema podem ser um pouco diferentes dos descritos abaixo, dependendo do sistema operacional em especial.

Sistema operacional	OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x
CPU	Processador Intel dual core ou superior
Memória	2 GB ou mais
Interface	Equipado com um conector USB
Disco rígido	Espaço livre de 900 MB ou mais em disco; disco rígido de alta velocidade
Outros	<ul style="list-style-type: none">- UR824 Firmware V2.10 ou posterior- Ao usar a função de link entre o dispositivo e o Cubase, software Cubase série 6: 6.5.5 ou posterior software Cubase série 7 ou posterior: 7.0.3 ou posterior

Revisões e melhorias principais

De V2.1.0 para V2.1.2

- Mudaram os requisitos para os sistemas a seguir.
OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, 10.10.x

As outras correções e melhorias principais para cada programa estão explicadas abaixo.

Yamaha Steinberg USB Driver

De V1.8.3 para V1.9.2

- Agora dá suporte ao Yamaha AUDIOGRAM séries / MW/ MG/ IM (modelo equipado com USB).
- Agora dá suporte a Yamaha A-S801.
- Melhor desempenho em entrada e saída de áudio.
- Agora dá suporte ao firmware Yamaha série MOXF V1.10.
- Alguns problemas secundários resolvidos.

Steinberg UR824 Extension

De V2.1.0 para V2.1.2

- Alguns problemas secundários resolvidos.

Steinberg dspMixFx UR824

De V2.1.0 para V2.1.2

- Alguns problemas secundários resolvidos.

Basic FX Suite

De V1.0.0 para V1.0.1

- Alguns problemas secundários resolvidos.

Atualizações herdadas

De V2.0.1 para V2.1.0

- Agora dá suporte ao firmware UR824 V2.10.

As outras correções e melhorias principais para cada programa estão explicadas abaixo.

Steinberg UR824 Extension

De V2.0.0 para V2.1.0

- Os modelos de projeto de Cubase foram adicionados.

De V2.0.0 para V2.0.1

As correções e melhorias principais para cada programa estão explicadas abaixo.

Yamaha Steinberg USB Driver

De V1.8.1 para V1.8.3

- Agora dá suporte a OS X 10.9.

De V1.8.0 para V1.8.1

- Agora dá suporte a Yamaha MOXF6/8.
- Alguns problemas secundários resolvidos.

De V1.5.0 para V2.0.0

- Quatro efeitos Guitar Amp Classics adicionados ao efeito de inserção DSP.
- A função Loopback foi adicionada.
- Os plug-ins VST foram reestruturados como Basic FX Suite.
- Mudaram os requisitos para os sistemas a seguir.
OS X 10.7.x ou 10.8.x

As correções e melhorias principais para cada programa estão explicadas abaixo.

Yamaha Steinberg USB Driver

De V1.7.3 para V1.8.0

- Agora dá suporte a Yamaha CD-S3000.

Steinberg UR824 Extension

De V1.5.0 para V2.0.0

- Os modelos de projeto de Cubase 7 foram adicionados.

Steinberg dspMixFx UR824

De V1.5.0 para V2.0.0

De V1.0.6 para V1.5.0

- Foram adicionadas as configurações de 176,4 kHz e 192 kHz à seleção da taxa de amostra. Para obter detalhes sobre como definir a taxa e os limites referentes às configurações mais elevadas, consulte os manuais mais recentes para download no site da Steinberg.
- ※UR824 Firmware V1.50 ou posterior é obrigatório para uso.

De V1.0.5 para V1.0.6

As correções e melhorias principais para cada programa estão explicadas abaixo.

Yamaha Steinberg USB Driver

De V1.7.2 para V1.7.3

- As configurações de 176,4 kHz e 192 kHz foram adicionadas à seleção da taxa de amostra para Steinberg UR824.

De V1.7.0 para V1.7.2

- Agora dá suporte a Cubase 7.

De V1.6.4 para V1.7.0

- Agora dá suporte a Steinberg UR22.

OBSERVAÇÃO

Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.0 é a versão incluída no CD-ROM TOOLS for UR22 (identificado como "YE968B0") no pacote do Steinberg UR22.

De V1.6.3 para V1.6.4

- Agora dá suporte a Yamaha MX49/61.

Steinberg UR824 Extension

De V1.0.4 para V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

De V1.0.5 para V1.0.6

- Agora dá suporte a Cubase 7.

De V1.0.4 para V1.0.5

- Confirmou-se que TOOLS for UR824 funciona corretamente no OS X 10.8.
- Agora o instalador dá suporte ao Gatekeeper.
- Foi incluída uma função de desinstalador. Para obter detalhes sobre como usá-la, consulte o Guia de Instalação incluído.

As outras correções e melhorias principais para cada programa estão explicadas abaixo.

Yamaha Steinberg USB Driver

De V1.6.0 para V1.6.3

- Alguns problemas secundários resolvidos.

Steinberg dspMixFx UR824

De V1.0.4 para V1.0.5

- Alguns problemas secundários resolvidos.

De V1.0.2 para V1.0.4

As correções e melhorias principais para cada programa estão explicadas abaixo.

Steinberg UR824 Extension

De V1.0.1 para V1.0.4

- Agora dá suporte a Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

De V1.0.1 para V1.0.4

- Foi resolvido o problema no qual o programa de atualização não funcionaria corretamente sem fechar o dspMixFx UR824 durante a atualização da versão do software com a função "Verificar se há atualizações" no OS X 10.7.

De V1.0.1 para V1.0.2

As correções e melhorias principais para cada programa estão explicadas abaixo.

Yamaha Steinberg USB Driver

De V1.5.2 para V1.6.0

- Agora dá suporte ao Yamaha 01V96i.

Para remover o Yamaha Steinberg USB Driver, exclua os arquivos a seguir do disco de inicialização, bem como os arquivos descritos na seção "Desinstalação do software" do documento Introdução.

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

De V1.0.0 para V1.0.1

- Agora dá suporte a OS X 10.7.

As outras correções e melhorias principais para cada programa estão explicadas abaixo.

Yamaha Steinberg USB Driver

De V1.5.1 para V1.5.2

- Melhor desempenho em entrada e saída de áudio.
- Foi resolvido o problema no qual a configuração Ativar gerenciamento de energia talvez não seja exibida corretamente durante a abertura do painel de controle do driver no Mac OS X 10.6.8 ou posterior (Mac OS X 10.6.7 ou posterior no Mac com porta Thunderbolt).

Steinberg UR824 Extension

De V1.0.0 para V1.0.1

- Foi resolvido o problema no qual as configurações iniciais do Channel Strip seriam inicializadas nos canais não distribuídos de canais maiores/menores durante a alteração da taxa de amostra.
- Foi resolvido o problema no qual o Channel Strip talvez não funcione corretamente durante a alteração do projeto ativo no Cubase.
- Foram resolvidos os problemas que ocorreriam quando UR824 Extension e MR Extension estivessem sendo instalados. Caso você use Steinberg MR816 CSX/MR816 X, baixe e instale o TOOLS for MR V1.7.2 ou posterior no site da Steinberg.
- Alguns outros problemas secundários resolvidos.

Steinberg dspMixFx UR824

De V1.0.0 para V1.0.1

- Alguns problemas secundários resolvidos.

Plug-ins VST

De V1.0.0 para V1.0.1

- Alguns problemas secundários resolvidos.

Os nomes de empresa e produto exibidos neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. (C) 2011-2015 Yamaha Corporation.

TOOLS for UR824 V2.1.2 per Mac – Note di rilascio

TOOLS for UR824 V2.1.2 per Mac include i seguenti programmi.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.9.2
- Steinberg UR824 Applications V2.1.2
- Basic FX Suite V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V2.1.2 include i seguenti programmi.

- Steinberg UR824 Extension V2.1.2
- Steinberg dspMixFx UR824 V2.1.2

Contenuto

[Requisiti di sistema per il software](#)

[Revisioni e miglioramenti principali](#)

[Aggiornamenti precedenti](#)

Requisiti di sistema per il software

NOTA

- I requisiti di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli descritti di seguito in base al sistema operativo in uso.

SO	OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x
CPU	Processore Intel Dual Core o superiore
Memoria	Almeno 2 GB
Interfaccia	Dotata di un connettore USB
Disco rigido	Almeno 900 MB di spazio su disco; disco rigido ad alta velocità
Altro	<ul style="list-style-type: none">- Firmware UR824 V2.10 o successivo- Quando si utilizza la funzione di collegamento tra il dispositivo e Cubase, Software serie Cubase 6: 6.5.5 o successivo Software serie Cubase 7 o successivo: 7.0.3 o successivo

Revisioni e miglioramenti principali

V2.1.0 a V2.1.2

- I requisiti di sistema sono cambiati come riportato di seguito.
OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, o OS X 10.10.x

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.3 a V1.9.2

- Ora supporta la serie Yamaha AUDIOGRAM/ MW/ MG/ IM (modelli dotati di porta USB).
- Yamaha A-S801 è ora supportato.
- Sono state migliorate le prestazioni dell'ingresso e dell'uscita audio.
- Ora supporta il firmware versione 1.10 della serie Yamaha MOXF.
- Risoluzione di alcuni problemi minori.

Steinberg UR824 Extension

V2.1.0 a V2.1.2

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

Steinberg dspMixFx UR824

V2.1.0 a V2.1.2

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

Basic FX Suite

V1.0.0 a V1.0.1

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

Aggiornamenti precedenti

V2.0.1 a V2.1.0

- Ora supporta Firmware UR824 V2.10.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

Steinberg UR824 Extension

V2.0.0 > V2.1.0

- Aggiunti modelli di progetto per Cubase.

V2.0.0 a V2.0.1

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.1 a V1.8.3

- Ora supporta OS X 10.9.

V1.8.0 a V1.8.1

- Ora supporta Yamaha MOXF6/8.
- Risoluzione di alcuni problemi minori.

V1.5.0 > V2.0.0

- Aggiunti quattro effetti Guitar Amp Classics all'effetto insert DSP.
- Aggiunta funzione di loopback.
- Plug-in VST riorganizzati come Basic FX Suite.
- I requisiti di sistema sono cambiati come riportato di seguito.
OS X 10.7.x o 10.8.x

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.3 > V1.8.0

- Ora supporta Yamaha CD-S3000.

V1.7.2 > V1.7.3

- Sono state aggiunte le impostazioni da 176,4 kHz e 192 kHz alla selezione della frequenza di campionamento per Steinberg UR824.

Steinberg UR824 Extension

V1.5.0 > V2.0.0

- Aggiunti modelli di progetto per Cubase 7.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.5.0 > V2.0.0

-

V1.0.6 > V1.5.0

- Sono state aggiunte le impostazioni 176,4 kHz e 192 kHz alla selezione di frequenze di campionamento.

Per ulteriori informazioni su come impostare la frequenza di campionamento e i limiti relativi a valori più alti, fare riferimento ai manuali più recenti scaricabili dal sito Web Steinberg.

* È richiesto il firmware UR824 V1.50 o versioni successive.

V1.0.5 > V1.0.6

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.0 > V1.7.2

- Supporto di Cubase 7.

V1.6.4 > V1.7.0

- Supporta ora UR22.

NOTA

Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.0 è la versione inclusa nel CD-ROM di TOOLS for UR22 CD-ROM (con etichetta "YE968B0") nella confezione di Steinberg UR22.

V1.6.3 > V1.6.4

- Supporta ora Yamaha MX49/61.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 > V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 > V1.0.6

Supporto di Cubase 7

V1.0.4 > V1.0.5

- TOOLS for UR824 è certificato per OS X 10.8.
- Il programma di installazione ora supporta Gatekeeper.

- È inclusa la funzione di disinstallazione. Per le istruzioni relative, consultare la Guida all'installazione acclusa.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 > V1.6.3

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 > V1.0.5

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

V1.0.2 > V1.0.4

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 > V1.0.4

- Supporto di Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 > V1.0.4

- È stato risolto il problema relativo al funzionamento non corretto del programma di aggiornamento senza uscire da dspMixFx UR824 durante l'aggiornamento della versione del software con la funzione "Check for Update" in OS X 10.7.

V1.0.1 > V1.0.2

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 > V1.6.0

- Supporta ora Yamaha 01V96i.

Per rimuovere Yamaha Steinberg USB Driver, eliminare i seguenti file dal disco di avvio assieme ai file elencati nella sezione relativa alla disinstallazione del software della Guida introduttiva.

/Libreria/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 > V1.0.1

- OS X 10.7 è ora supportato.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 > V1.5.2

- Sono state migliorate le prestazioni dell'ingresso e dell'uscita audio.
- È stato risolto il problema a causa del quale l'impostazione di Enable Power Management a volte non veniva visualizzata correttamente quando si apriva il pannello di controllo del driver su Mac OS X 10.6.8 o versione successiva (Mac OS X 10.6.7 o versione successiva su Mac con porta Thunderbolt).

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 > V1.0.1

- È stato risolto il problema a causa del quale le impostazioni iniziali del channel strip venivano inizializzate sui canali privi di disturbi dei canali aumentati/diminuiti modificando la frequenza di campionamento.
- È stato risolto il problema a causa del quale il channel strip a volte non funzionava correttamente quando si selezionava un diverso progetto attivo in Cubase.
- Sono stati risolti i problemi che si verificavano in caso di installazione contemporanea di UR824 Extension e MR Extension. Se si utilizza Steinberg MR816 CSX/MR816 X, scaricare e installare TOOLS for MR V1.7.2 o versione successiva dal sito Web di Steinberg.
- Sono stati risolti alcuni problemi minori.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 > V1.0.1

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

VST Plug-Ins

V1.0.0 > V1.0.1

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2011-2015 Yamaha Corporation.

Mac 专用 TOOLS for UR824 V2.1.2 发布通知

Mac 专用 TOOLS for UR824 V2.1.2 包含下列程序。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.9.2
- Steinberg UR824 Applications V2.1.2
- Basic FX Suite V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V2.1.2 包含下列程序。

- Steinberg UR824 Extension V2.1.2
- Steinberg dspMixFx UR824 V2.1.2

目录

[软件的系统要求](#)

[主要的修订和改进](#)

[旧功能更新](#)

软件的系统要求

注

- 请注意，特定操作系统的系统要求可能与下列介绍内容稍有不同。

操作系统	OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x
CPU	Intel 双核处理器或更快的处理器
内存	2 GB 或以上
接口	配备 USB 接口
硬盘	可用磁盘容量 900 MB 或以上；高速硬盘
其它	<ul style="list-style-type: none">- UR824 固件 V2.10 或更高版本- 在设备和 Cubase 之间使用关联功能时<ul style="list-style-type: none">Cubase 6 系列软件： 6.5.5 或更高版本Cubase 7 系列软件或更高版本： 7.0.3 或更高版本

主要的修订和改进

V2.1.0 到 V2.1.2

- 系统要求变更如下：
OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x 或 OS X 10.10.x

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.3 到 V1.9.2

- 现已支持 Yamaha AUDIOGRAM/ MW/ MG/ IM 系列（配有 USB 型号）。
- 现已支持 Yamaha A-S801。
- 改进了音频的输入和输出性能。
- 现已支持 Yamaha MOXF 系列固件 V1.10。
- 解决了一些小问题。

Steinberg UR824 Extension

V2.1.0 到 V2.1.2

- 解决了一些小问题。

Steinberg dspMixFx UR824

V2.1.0 到 V2.1.2

- 解决了一些小问题。

Basic FX Suite

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

旧功能更新

V2.0.1 到 V2.1.0

- 现已支持 UR824 固件 V2.10。

各程序其它主要修订和改进如下。

Steinberg UR824 Extension

V2.0.0 到 V2.1.0

- 增加了 Cubase 用的工程模板。

V2.0.0 到 V2.0.1

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.1 到 V1.8.3

- 现已支持 OS X 10.9。

V1.8.1 到 V1.8.3

- 现已支持 Yamaha MOXF6/8。
- 解决了一些小问题。

V1.5.0 到 V2.0.0

- 增加了 DSP 插入效果中的 4 个 Guitar Amp Classics 效果。
- 增加了 Loopback 功能。
- 作为 Basic FX Suite 重组 VST 插件。
- 系统要求变更如下：
OS X 10.7.x 或 10.8.x

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.3 到 V1.8.0

- 现已支持 Yamaha CD-S3000。

V1.7.2 到 V1.7.3

- Steinberg UR824v 的采样率选项中增加了 176.4 kHz 和 192 kHz 设置。

Steinberg UR824 Extension

V1.5.0 到 V2.0.0

- 增加了 Cubase 7 用的工程模板。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.5.0 到 V2.0.0

V1.0.6 到 V1.5.0

- 采样率选项中增加了 176.4 kHz 和 192 kHz 设置。
设置采样率和较高设置值的限制，请参考从 Steinberg 官方网站下载的最新说明书。
※必须使用 UR824 版本固件 V1.50 或更高版本。

V1.0.5 到 V1.0.6

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.0 到 V1.7.2

- 现在支持 Cubase 7。

V1.6.4 到 V1.7.0

- 现支持 UR22。

注

Steinberg UR22 产品包装里的 TOOLS for UR22 CD 光盘(标有“YE968B0”)中包含 Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.0 版本。

V1.6.3 到 V1.6.4

- 现支持 Yamaha MX49/61。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 到 V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 到 V1.0.6

- 现在支持 Cubase 7。

V1.0.4 到 V1.0.5

- 已确认 TOOLS for UR824 能在 OS X 10.8 中正常使用。
- 安装程序现已支持 Gatekeeper 功能。
- 包括卸载程序功能。有关使用的说明，请参考附带的安装指南。

各程序其它主要修订和改进如下。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 到 V1.6.3

- 解决了一些小问题。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 到 V1.0.5

- 解决了一些小问题。

V1.0.2 到 V1.0.4

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 到 V1.0.4

- 现在支持 Cubase 6.5。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 到 V1.0.4

- 解决了 OS X 10.7 操作系统下用 “Check for Update” 功能升级软件版本时，升级程序因不能退出 dspMixFx UR824 而无法正常工作的问题。

V1.0.1 到 V1.0.2

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 到 V1.6.0

- 现支持 Yamaha 01V96i。

若要删除 Yamaha Steinberg USB Driver，请从 boot 磁盘中删除下列文件和入门指南文件“卸载软件”章节中所述的文件。

/资源库/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 到 V1.0.1

- 现已支持 OS X 10.7。

每个程序的其它主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 到 V1.5.2

- 提高了音频输入和输出性能。
- 解决了打开 Mac OS X 10.6.8 或以上版本(Mac OS X 10.6.7 或以上等带有 Thunderbolt 端口的 Mac 机)中的驱动控制面板时， Enable Power Management (启用电源管理) 设置可能无法正确显示的问题。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了通过更改采样率而增加/减少通道中所未触及通道上的通道条的设置可能被初始化的问题。
- 解决了 Cubase 中切换活动的工程文件时通道条可能无法正常工作的问题。
- 解决了 UR824 Extension 和 MR Extension 两者都被安装情况下可能发生的问题。如果您使用的是 Steinberg MR816 CSX/MR816 X，请从 Steinberg 网站下载并安装 TOOLS for MR V1.7.2 或以上版本。
- 解决了其它一些小问题。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

VST Plug-Ins

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2011-2015 Yamaha Corporation.

TOOLS for UR824 V2.1.2 for Mac リリースノート

TOOLS for UR824 V2.1.2 for Mac は、以下のプログラムで構成されています。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.9.2
- Steinberg UR824 Applications V2.1.2
- Basic FX Suite V1.0.1

Steinberg UR824 Applications V2.1.2 は、以下のプログラムで構成されています。

- Steinberg UR824 Extension V2.1.2
- Steinberg dspMixFx UR824 V2.1.2

目次

[ソフトウェアの動作環境](#)

[主なアップデートの内容](#)

[過去のアップデートの内容](#)

ソフトウェアの動作環境

NOTE

- お使いの OS によっては、下記の仕様以上の条件を満たす必要があります。

OS	OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x
CPU	デュアルコア以上の Intel プロセッサ
メモリー	2 GB 以上
インターフェース	USB 端子を搭載していること
ハードディスク	900 MB 以上の空き容量、高速なハードディスク
その他	・UR824 のファームウェア: V2.10 以降 ・Cubase との連携機能をお使いの場合、 Cubase 6 シリーズ: 6.5.5 以降 Cubase 7 シリーズ以降: 7.0.3 以降

主なアップデートの内容

V2.1.0 → V2.1.2

- 動作環境を変更しました。以下の環境が必要です。
OS X 10.7.5, OS X 10.8.5, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.3 → V1.9.2

- Yamaha AUDIOGRAM/MW/MG/IM シリーズの USB 搭載モデルに対応しました。
- Yamaha A-S801 に対応しました。
- オーディオ入出力のパフォーマンスを向上しました。
- Yamaha MOXF シリーズ ファームウェア V1.10 に対応しました。
- 軽微な不具合を修正しました。

Steinberg UR824 Extension

V2.1.0 → V2.1.2

- 軽微な不具合を修正しました。

Steinberg dspMixFx UR824

V2.1.0 → V2.1.2

- 軽微な不具合を修正しました。

Basic FX Suite

V1.0.0 → V1.0.1

- 軽微な不具合を修正しました。

過去のアップデートの内容

V2.0.1 → V2.1.0

- 本体ファームウェア V2.10 に対応しました。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Steinberg UR824 Extension

V2.0.0 → V2.1.0

- Cubase 用のプロジェクトテンプレートを追加しました。

V2.0.0 → V2.0.1

主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.8.1 → V1.8.3

- OS X 10.9 に対応しました。

V1.8.0 → V1.8.1

- Yamaha MOXF6/8 に対応しました。
- 軽微な不具合を修正しました。

V1.5.0 → V2.0.0

- DSP インサートエフェクトに Guitar Amp Classics 4 種類を追加しました。
- ループバック機能を追加しました。
- VST プラグインを Basic FX Suite として再構成しました。
- 動作環境を変更しました。以下の環境が必要です。
OS X 10.7.x または 10.8.x

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.3 → V1.8.0

- Yamaha CD-S3000 に対応しました。

Steinberg UR824 Extension

V1.5.0 → V2.0.0

- Cubase7 用のプロジェクトテンプレートを追加しました。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.5.0 → V2.0.0

V1.0.6 → V1.5.0

- サンプリング周波数を 176.4 kHz/192 kHz に設定できるようになりました。
サンプリング周波数の切り替え方法や制限事項などの詳細は、 Steinberg のウェブサイトからダウンロードできる最新の取扱説明書をご参照ください。
※UR824 のファームウェアを V1.50 以降にアップデートしてご使用ください。

V1.0.5 → V1.0.6

以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.7.2 → V1.7.3

- Steinberg UR824 でサンプリング周波数を 176.4kHz/192kHz に設定できるようになりました。

V1.7.0 → V1.7.2

- Cubase 7 に対応しました。

V1.6.4 → V1.7.0

- Steinberg UR22 に対応しました。

NOTE

Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.0 は、 Steinberg UR22 に同梱の TOOLS for UR22 CD-ROM (盤面に「YE968B0」と記載されているもの)に収録されているバージョンです。

V1.6.3 → V1.6.4

- Yamaha MX49/61 に対応しました。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 → V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 → V1.0.6

- Cubase 7 に対応しました。

V1.0.4 → V1.0.5

- TOOLS for UR824 が OS X 10.8 で動作することを確認しました。
- インストーラーが Gatekeeper に対応しました。
- アンインストーラーを同梱しました。使用方法は同梱のインストールガイドをご参照ください。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 → V1.6.3

- 軽微な不具合を修正しました。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 → V1.0.5

- 軽微な不具合を修正しました。

V1.0.2 → V1.0.4

以下にプログラム別で説明します。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 → V1.0.4

- Cubase 6.5 に対応しました。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 → V1.0.4

- OS X 10.7 で、Check for update 機能にてソフトウェアを新しいバージョンに更新するときに、dspMixFx UR824 が終了せずに、更新が正常に行えないことがある問題を修正しました。

V1.0.1 → V1.0.2

以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 → V1.6.0

- Yamaha 01V96i に対応しました。

Yamaha Steinberg USB Driver を削除する場合は、セットアップガイドのアンインストール方法に掲載しているファイルのほかに、次のファイルも起動ディスクから削除してください。

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 → V1.0.1

- OS X 10.7 に対応しました。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 → V1.5.2

- オーディオ出力のパフォーマンスを向上しました。
- Mac OS X 10.6.8 以降 (Thunderbolt 搭載の Mac は 10.6.7 以降) で使用した場合、ドライバーのコントロールパネルを開いたときに、Enable Power Management の設定が正しく表示されないことがある問題を修正しました。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 → V1.0.1

- サンプリング周波数を変更して入出力のチャンネル数が変わったときに、増減したチャンネル以外のチャンネルの、Channel Strip の設定も初期化してしまう問題を修正しました。
- プロジェクトを切り替えたときに、Channel Strip が動作しないことがある問題を修正しました。
- MR Extension と UR824 Extension が共にインストールされている際に発生する問題を修正しました。Steinberg MR816 CSX/MR816 X をご使用の場合は、TOOLS for MR V1.7.2 以降をスティーバーグのウェブサイトからダウンロードしてインストールしてください。
- その他軽微な不具合を修正しました。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 → V1.0.1

- 軽微な不具合を修正しました。

VST Plug-Ins

V1.0.0 → V1.0.1

- 軽微な不具合を修正しました。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2011-2015 Yamaha Corporation.