

Notes de mise à jour de TOOLS for UR824 V1.0.4 pour Windows

TOOLS for UR824 V1.0.4 pour Windows comprend les programmes suivants :

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.2
- Steinberg UR824 Applications V1.0.4

Steinberg UR824 Applications V1.0.4 comprend les programmes suivants :

- Steinberg UR824 Extension V1.0.4
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.4
- VST Plug-Ins V1.0.1

Contenu

[Configuration requise pour les logiciels](#)

[Principales révisions et améliorations](#)

[Mises à jour existantes](#)

Configuration requise pour les logiciels

NOTE

- Veuillez noter que selon le système d'exploitation utilisé, la configuration système requise peut être légèrement différente de celle présentée ci-après.

Système d'exploitation	Windows XP Professionnel SP3/Windows XP Édition familiale SP3/ Windows Vista SP2 (32 bits/64 bits)/ Windows 7 SP0/SP1 (32 bits/64 bits)
Processeur	Pentium/Athlon 2 GHz ou supérieur (processeur Dual Core recommandé)
Mémoire	1 Go minimum (2 Go minimum sous Windows 7, 64 bits)
Écran Résolution	1280 × 800 – couleurs
Interface	Équipée d'un connecteur USB 2.0
Disque dur	800 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute vitesse
Divers	Cubase version 5.5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link entre le périphérique et Cubase.

Principales révisions et améliorations

V1.0.3 à V1.0.4

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.1 à V1.6.2

- Performance améliorée.

Steinberg UR824 Applications

V1.0.1 à V1.0.4

- Prend désormais en charge Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 à V1.0.4

- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement du programme de mise à jour lors de l'affichage de la boîte de dialogue « Assistant Compatibilité des programmes », qui apparaît lors de la mise à jour de la version du logiciel et du microprogramme de l'appareil à l'aide de la fonction « Check for Update » sous Windows Vista ou Windows 7.

Mises à jour existantes

V1.0.2 à V1.0.3

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 à V1.6.1

- Résolution du problème posé par la génération de bruit au niveau du signal d'entrée audio lors de l'utilisation du périphérique sur des ordinateurs équipés de certains processeurs AMD.

Steinberg UR824 Applications

V1.0.1 à V1.0.2

- Résolution du problème posé par le remplacement incorrect de certains fichiers par de nouveaux fichiers lors de la mise à jour de la version V1.0.0 de TOOLS for UR824.

V1.0.1 à V1.0.2

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont

expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 à V1.6.0

- Prend désormais en charge Yamaha 01V96i.
- Résolution du problème posé par l'arrêt possible de l'entrée/sortie audio lors du basculement du taux d'échantillonnage au cours de la configuration du projet Cubase.
- Résolution d'autres problèmes mineurs.

V1.0.0 à V1.0.1

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 à V1.5.2

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution du problème posé par la réinitialisation des réglages initiaux de Channel Strip sur les canaux non remaniés des canaux ayant été augmentés ou diminués par le basculement du taux d'échantillonnage.
- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement possible de Channel Strip lors du basculement sur le projet activé dans Cubase.
- Résolution des problèmes susceptibles de se produire lors de l'installation des deux composants UR824 Extension et MR Extension à la fois. Si vous souhaitez utiliser Steinberg MR816 CSX/MR816 X, téléchargez la version V1.7.2 ou ultérieure de TOOLS for MR à partir du site Web de Steinberg et installez-la sur votre ordinateur.
- Résolution d'autres problèmes mineurs.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

VST Plug-Ins

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation Tous droits réservés.