

Windows 专用 TOOLS for UR824 V1.0.4 发布通知

Windows 专用 TOOLS for UR824 V1.0.4 包含下列程序。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.2
- Steinberg UR824 Applications V1.0.4

Steinberg UR824 Applications V1.0.4 包含下列程序。

- Steinberg UR824 Extension V1.0.4
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.4
- VST Plug-Ins V1.0.1

目录

[软件的系统要求](#)

[主要的修订和改进](#)

[旧功能更新](#)

软件的系统要求

注

- 请注意，特定操作系统的系统要求可能与下列介绍内容稍有不同。

操作系统	Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3/ Windows Vista SP2 (32-bit/64-bit) / Windows 7 SP0/SP1 (32-bit/64-bit)
CPU	Pentium / Athlon 2GHz 或更高 (推荐双核 CPU)
内存	1GB 或以上 (在 Windows 7 64-bit 中 2GB 或以上)
显示器分辨率	1280 x 800 — 真彩色
接口	配备 USB 2.0 接口
硬盘	可用磁盘容量 800 MB 或以上；高速硬盘
其它	在设备和 Cubase 之间使用链接功能时，需要 Cubase 5.5 版或更新的版本

主要的修订和改进

V1.0.3 到 V1.0.4

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.1 到 V1.6.2

- 提升了性能。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 到 V1.0.4

- 现在支持 Cubase 6.5。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 到 V1.0.4

- 解决了 Windows Vista 或 Windows 7 操作系统下一旦通过“Check for Update”功能升级本设备的软件和固件版本, 升级程序就出现“程序兼容性助手”对话框而无法正常运行问题。

旧功能更新

V1.0.2 到 V1.0.3

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 到 V1.6.1

- 解决了本设备连接配置 AMD 品牌 CPU 的计算机情况下, 可能在音频输入信号中出现噪音的问题。

Steinberg UR824 Applications

V1.0.1 到 V1.0.2

- 解决了 TOOLS for UR824 从 V1.0.0 升级时, 某些文件无法被新文件正确替换的问题。

V1.0.1 到 V1.0.2

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 到 V1.6.0

- 现支持 Yamaha 01V96i。
- 解决了在 Cubase 工程设置中切换采样率时, 音频的输入输出可能停止的问题。
- 解决了其它一些小问题。

V1.0.0 到 V1.0.1

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 到 V1.5.2

- 解决了一些小问题。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了通过更改采样率而增加/减少通道中所未触及通道上的通道条的设置可能被初始化的问题。
- 解决了 Cubase 中切换活动的工程文件时通道条可能无法正常工作的问题。
- 解决了 UR824 Extension 和 MR Extension 两者都被安装情况下可能发生的问题。如果您使用的是 Steinberg MR816 CSX/MR816 X, 请从 Steinberg 网站下载并安装 TOOLS for MR V1.7.2 或以上版本。
- 解决了其它一些小问题。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

VST Plug-Ins

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation 保留所有权利。