

Versionshinweise für TOOLS for CC121 V1.6.0 für Windows

TOOLS for CC121 V1.6.0 für Windows besteht aus den folgenden Programmen.

- USB-MIDI Driver V2.2.4 (Windows XP) / V3.0.4 (Windows Vista / Windows 7)
- Steinberg CC121 Extension V1.6.0

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V1.5.1 auf V1.6.0

Steinberg CC121 Extension

V1.5.1 auf V1.6.0

- Die nachstehenden neuen Funktionen wurden hinzugefügt. Für die neuen Funktionen wird Cubase in Version 5.1.1 oder einer höheren Version benötigt. Einzelheiten finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation, Neue Funktionen des CC121 V1.6.
 - Umkehrung des EQ-Gain
 - Jog/Shuttle-Funktion mit Scrubbing
 - Umschalten der Funktion im FUNCTION-Bereich
- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Aktualisierungen älterer Versionen

V1.5.0 auf V1.5.1

- Das Installationsprogramm für TOOLS for CC121 wurde geändert. Das Installationsprogramm für TOOLS for CC121 installiert „USB-MIDI Driver“ und „Steinberg CC121 Extension“ gleichzeitig. Anweisungen zur Installation finden Sie in dem mitgelieferten Installationshandbuch.
- TOOLS for CC121 unterstützt jetzt Windows 7.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

Steinberg CC121 Extension

V1.5.0 auf V1.5.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg CC121 Extension

V. 1.1.0 (32 Bit) / V. 1.1.1 (64 Bit) auf V. 1.5.0

- Es wurde eine Funktion hinzugefügt, so dass Sie jetzt durch gleichzeitiges Drücken der CHANNEL-SELECT-Tasten [- Der Modus „Operating Quick Control“ wurde hinzugefügt. Mit diesem Modus können Sie die Quick-Control-Funktionen von Cubase bedienen. Außerdem können Sie in diesem Modus die Sends einstellen oder ein-/ausschalten.
- Durch Vergrößerung der Auflösung der [F]-Regler (Frequenzregler) in den EQ-Bereichen wurde die Bedienbarkeit verbessert. Aktualisieren Sie die CC121-Firmware auf V1.50 oder höher.
- Das Problem, wodurch der Pan-Regler und die Regler des EQ-Bereichs den betreffenden Parameter nicht einstellen konnten, wenn in Cubase eine inaktive Projektdatei geschlossen wurde, wurde behoben.

V. 1.1.0 auf V. 1.1.1 (nur für 64 Bit)

- Das Problem, wodurch die CC121 Extension (64 Bit) für eine Cubase-Version (32 Bit) installiert wurde, falls bereits eine Cubase-Version (32 Bit) auf Ihrem Computer installiert war, wurde behoben.

Achtung

Um das obige Problem zu vermeiden, deinstallieren Sie sowohl die 32-Bit- als auch die 64-Bit-Version der CC121 Extension, bevor Sie die CC121 Extension V1.1.1 installieren.

V. 1.0.1 auf V. 1.1.0

- Unterstützt jetzt Cubase 5.
- Unterstützt jetzt die 64-Bit-Version von Windows Vista
- Das CC121 kann die Spuren von Rewire-Kanälen steuern.
- Durch Gedrückthalten der CHANNEL-SELECT-Tasten [- Verbessertes Ansprechverhalten der Tasten [

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Unterstützt jetzt Nuendo 4.2.1.
- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Warenzeichen der betreffenden Firmen.

(C) 2009-2010 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.