

TOOLS for UR824 V1.5.0 for Mac Release Notes

TOOLS for UR824 V1.5.0 for Mac consists of the following programs.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.3
- Steinberg UR824 Applications V1.5.0

Steinberg UR824 Applications V1.5.0 consists of the following programs.

- Steinberg UR824 Extension V1.5.0
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.5.0
- VST Plug-Ins V1.1.0

Contents

[System Requirements for Software](#)

[Main Revisions and Enhancements](#)

[Legacy Updates](#)

System Requirements for Software

NOTE

- Note that the system requirements may be slightly different from those described below depending on the particular operating system.

OS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Intel processor (Intel Core Duo CPU recommended)
Memory	1GB or more
Display Resolution	1280 x 800—full color
Interface	Equipped with a USB connector
Hard Disk	Free disk space of 800MB or more; high-speed hard disk
Other	Cubase version 5.5 or later when using the link function between the device and Cubase.

Main Revisions and Enhancements

V1.0.6 to V1.5.0

- Added the 176.4 kHz and 192 kHz settings to the sample rate selection.

For details on setting the sample rate and limits regarding higher settings, refer to the latest manuals downloadable from the Steinberg website.

※UR824 Firmware V1.50 or later is required for use.

Legacy Updates

V1.0.5 to V1.0.6

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 to V1.7.2

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 to V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 to V1.0.6

- Now supports Cubase 7.

V1.0.4 to V1.0.5

- TOOLS for UR824 has been confirmed to work properly on Mac OS X 10.8.
- The installer now supports Gatekeeper.
- An uninstaller function is included. For details about using it, refer to the included Installation Guide.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 to V1.6.3

- Solved some minor problems.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 to V1.0.5

- Solved some minor problems.

V1.0.2 to V1.0.4

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 to V1.0.4

- Now supports Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 to V1.0.4

- Solved the problem in which the update program would not work properly without quitting the dspMixFx UR824 when updating the software version with “Check for Update” function on Mac OS X 10.7.

V1.0.1 to V1.0.2

The main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 to V1.6.0

- Now supports Yamaha 01V96i.

To remove the Yamaha Steinberg USB Driver, delete the following files from the boot disk as well as the files described in the “Uninstalling the Software” section of the Getting Started document.

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 to V1.0.1

- Now supports Mac OS X 10.7.

The other main fixes and enhancements for each program are explained below.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 to V1.5.2

- Improved audio input and output performance.
- Solved the problem in which the Enable Power Management setting might not be displayed properly when opening the control panel of the driver on Mac OS X 10.6.8 or later (Mac OS X 10.6.7 or later on Mac with Thunderbolt port).

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 to V1.0.1

- Solved the problem in which the initial settings of the Channel Strip would be initialized on the

undisturbed channels of increased/decreased channels by switching the sample rate.

- Solved the problem in which the Channel Strip might not work properly when switching the active project in Cubase.
- Solved the problems which would occur when both the UR824 Extension and the MR Extension were being installed. If you use the Steinberg MR816 CSX/MR816 X, download and install the TOOLS for MR V1.7.2 or later from the Steinberg web site.
- Solved some other minor problems.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 to V1.0.1

- Solved some minor problems.

VST Plug-Ins

V1.0.0 to V1.0.1

- Solved some minor problems.

Information

The installer of this software component has been digitally-signed. When the certification expires, the installer will operate as follows depending on the OS version.

Mac OS X 10.5	The software will be installed as usual.
Mac OS X 10.6	The software will be installed as usual. Please note that updating the OS to the latest version is necessary.
Mac OS X 10.7	The window which indicates the expiration of the certification will be displayed. To install the software, click [Continue].
Mac OS X 10.8	The software will be installed as usual.

To confirm the expiration date of the certification, click the certification icon or key icon on the upper right of the installation window.

Company and product names that appear in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

(C) 2011-2013 Yamaha Corporation All Rights Reserved.

Versionshinweise für TOOLS for UR824 V1.5.0 für Mac

TOOLS for UR824 V1.5.0 für Mac besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.3
- Steinberg UR824 Applications V1.5.0

Steinberg UR824 Applications V1.5.0 besteht aus den folgenden Programmen.

- Steinberg UR824 Extension V1.5.0
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.5.0
- VST Plug-Ins V1.1.0

Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

[Frühere Updates](#)

Systemanforderungen für Software

HINWEIS

- Beachten Sie, dass die tatsächlichen Systemanforderungen je nach Betriebssystem geringfügig von den nachfolgend angegebenen Anforderungen abweichen können.

BS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Intel-Prozessor (Intel-CoreDuo-CPU empfohlen)
Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr
Monitorauflösung	1280 x 800 – 16,7 Millionen Farben
Schnittstelle	Mit USB-Buchse ausgestattet
Festplatte	Mindestens 800 MB freier Speicherplatz; schnelle Festplatte
Andere	Cubase Version 5.5 oder neuer, bei Verwendung der Link-Funktionalität zwischen Gerät und Cubase.

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V1.0.6 auf V1.5.0

- Die Sampling-Frequenz-Auswahl wurde um die Einstellungen 176,4 kHz und 192 kHz

erweitert.

Einzelheiten zur Einstellung der Sampling-Frequenz und zu Einschränkungen bezüglich höherer Einstellungen finden Sie in den neuesten Handbüchern, die von der Steinberg-Website heruntergeladen werden können.

※Zur Nutzung ist die UR824-Firmware in V1.50 oder höher erforderlich.

Frühere Updates

V1.0.5 auf V1.0.6

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 auf V1.7.2

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 auf V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 auf V1.0.6

- Unterstützt jetzt Cubase 7.

V1.0.4 auf V1.0.5

- Es wurde bestätigt, dass TOOLS for UR824 unter Mac OS X 10.8 ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Installationsprogramm unterstützt jetzt Gatekeeper.
- Das Programm beinhaltet eine Deinstallationsfunktion. Einzelheiten zu ihrer Verwendung finden Sie in dem mitgelieferten Installationshandbuch.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 auf V1.6.3

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 auf V1.0.5

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

V1.0.2 auf V1.0.4

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 auf V1.0.4

- Unterstützt jetzt Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 auf V1.0.4

- Das Problem, dass das Aktualisierungsprogramm ohne Beenden von dspMixFx UR824 nicht richtig funktionierte, wenn die Softwareversion mit der Funktion „Check for Update“ unter Mac OS X 10.7 aktualisiert wurde, wurde behoben.

V1.0.1 auf V1.0.2

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 auf V1.6.0

- Unterstützt jetzt 01V96i.

Um Yamaha Steinberg USB Driver zu entfernen, löschen Sie die folgenden Dateien vom Startvolume, sowie die Dateien, die im Abschnitt „Deinstallation der Software“ des Getting Started (Erste Schritte) aufgeführt sind.

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 auf V1.0.1

- Unterstützt jetzt Mac OS X 10.7.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 auf V1.5.2

- Die Leistungen von Audioeingabe und -ausgabe wurden verbessert.
- Es wurde das Problem behoben, bei dem die Einstellung bei „Energie sparen“ nicht richtig angezeigt wurde, wenn Sie die Systemeinstellung des Treibers von Mac OS X 10.6.8 oder neuer öffneten (Mac OS X 10.6.7 oder neuer auf Macs mit Thunderbolt-Port).

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 auf V1.0.1

- Es wurde das Problem behoben, bei dem die Grundeinstellungen des Kanalzugs nicht betroffener Kanäle initialisiert wurden, wenn sich durch Umschalten der Sample-Rate die Kanalanzahl erhöhte/verringerte.
- Es wurde das Problem behoben, durch welches der Kanalzug nicht richtig funktionierte, wenn das aktive Projekt in Cubase umgeschaltet wurde.
- Es wurden die Probleme behoben, die auftraten, wenn sowohl UR824 Extension als auch MR Extension installiert waren. Wenn Sie Steinberg MR816 CSX/MR816 X verwenden, laden und installieren Sie TOOLS for MR V1.7.2 oder neuer von der Steinberg-Website.
- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 auf V1.0.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

VST Plug-Ins

V1.0.0 auf V1.0.1

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Informationen

Das Installationsprogramm für diese Softwarekomponente wurde digital signiert. Nach Ablauf des Zertifikats wird das Installationsprogramm je nach Version des Betriebssystems wie folgt funktionieren.

Mac OS X 10.5	Die Software wird wie gewohnt installiert.
Mac OS X 10.6	Die Software wird wie gewohnt installiert. Bitte beachten Sie, dass das Betriebssystem auf die neueste Version aktualisiert sein muss.

Mac OS X 10.7	Es erscheint ein Fenster, das den Ablauf des Zertifikats anzeigt. Um die Software zu installieren, klicken Sie auf [Continue] (Fortfahren).
Mac OS X 10.8	Die Software wird wie gewohnt installiert.

Um nachzusehen, wann das Zertifikat abläuft, klicken Sie auf das Zertifikat-Symbol oder das Schlüssel-Symbol oben rechts im Installationsfenster.

Die in diesem Dokument erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2011-2013 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Notes de mise à jour de TOOLS for UR824 V1.5.0 pour Mac

TOOLS for UR824 V1.5.0 pour Mac comprend les programmes suivants :

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.3
- Steinberg UR824 Applications V1.5.0

Steinberg UR824 Applications V1.5.0 comprend les programmes suivants :

- Steinberg UR824 Extension V1.5.0
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.5.0
- VST Plug-Ins V1.1.0

Contenu

[Configuration requise pour les logiciels](#)

[Principales révisions et améliorations](#)

[Mises à jour existantes](#)

Configuration requise pour les logiciels

NOTE

- Veuillez noter que selon le système d'exploitation utilisé, la configuration système requise peut être légèrement différente de celle présentée ci-après.

Système d'exploitation	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
Processeur	Intel (processeur Intel bicoeur recommandé)
Mémoire	1 Go minimum
Écran Résolution	1280 × 800 – couleurs
Interface	Équipée d'un connecteur USB
Disque dur	800 Mo minimum d'espace disque disponible ; disque dur haute vitesse
Divers	Cubase version 5.5 ou ultérieure requise pour utiliser la fonction Link entre le périphérique et Cubase.

Principales révisions et améliorations

V1.0.6 à V1.5.0

- Ajout des réglages 176,4 kHz et 192 kHz à la sélection des taux d'échantillonnage.
Pour plus d'informations sur le réglage du taux d'échantillonnage et les limites applicables aux réglages plus élevés, reportez-vous aux manuels les plus récents téléchargeables depuis le

site web de Steinberg.

※ Le microprogramme UR824 1.50 ou une version ultérieure est requis à des fins d'utilisation.

Mises à jour existantes

V1.0.5 à V1.0.6

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 à V1.7.2

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 à V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 à V1.0.6

- Prend désormais en charge Cubase 7.

V1.0.4 à V1.0.5

- Le fonctionnement correct de TOOLS for UR824 sous Mac OS X 10.8 a été confirmé.
- Le programme d'installation prend désormais en charge Gatekeeper.
- Une fonction de désinstallation est incluse. Pour plus de détails sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous au manuel d'installation fourni.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 à V1.6.3

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 à V1.0.5

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

V1.0.2 à V1.0.4

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 à V1.0.4

- Prend désormais en charge Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 à V1.0.4

- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement du programme de mise à jour, qui reste toutefois ouvert dans dspMixFx UR824, lors de la mise à jour de la version du logiciel à l'aide de la fonction « Check for Update » sous Mac OS X 10.7.

V1.0.1 à V1.0.2

Les principaux correctifs et autres améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 à V1.6.0

- Prend désormais en charge Yamaha 01V96i.

Pour désinstaller Yamaha Steinberg USB Driver, supprimez les fichiers suivants stockés sur la disquette de démarrage ainsi que les fichiers répertoriés dans la section « Désinstallation des logiciels » du manuel Prise en Main.

/Bibliothèque/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 à V1.0.1

- Prend désormais en charge Mac OS X 10.7.

Les autres principaux correctifs et améliorations concernant les différents programmes sont expliqués ci-dessous.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 à V1.5.2

- Performance d'entrée et de sortie audio améliorées.
- Résolution du problème posé par l'affichage incorrect du réglage Enable Power Management lors de l'ouverture du Tableau de bord du pilote sous Mac OS X 10.6.8 ou supérieur (Mac OS X 10.6.7 ou supérieur sur un MAC équipé d'un port Thunderbolt).

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution du problème posé par la réinitialisation des réglages initiaux de Channel Strip sur les canaux non remaniés des canaux ayant été augmentés ou diminués par le basculement du taux d'échantillonnage.
- Résolution du problème posé par le dysfonctionnement possible de Channel Strip lors du basculement sur le projet activé dans Cubase.
- Résolution des problèmes susceptibles de se produire lors de l'installation des deux composants UR824 Extension et MR Extension à la fois. Si vous souhaitez utiliser Steinberg MR816 CSX/MR816 X, téléchargez la version V1.7.2 ou ultérieure de TOOLS for MR à partir du site Web de Steinberg et installez-la sur votre ordinateur.
- Résolution d'autres problèmes mineurs.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

VST Plug-Ins

V1.0.0 à V1.0.1

- Résolution de plusieurs problèmes mineurs.

Information

Le programme d'installation de ce composant logiciel fait l'objet d'une signature numérique. À l'expiration de la certification, le programme d'installation fonctionnera comme suit en fonction de la version du système d'exploitation.

Mac OS X 10.5	Le logiciel sera installé comme d'habitude.
Mac OS X 10.6	Le logiciel sera installé comme d'habitude. Veuillez noter qu'une mise à jour du système d'exploitation vers la dernière version est nécessaire.
Mac OS X 10.7	La fenêtre indiquant que la certification est arrivée à expiration s'affichera. Pour installer le logiciel, cliquez sur [Continue] (Continuer).

Mac OS X 10.8	Le logiciel sera installé comme d'habitude.
---------------	---

Pour vérifier la date d'expiration de la certification, cliquez sur l'icône de certification ou de clé dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'installation.

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

(C) 2011-2013 Yamaha Corporation Tous droits réservés.

Notas sobre la versión de TOOLS for UR824 V1.5.0 para Mac

TOOLS for UR824 V1.5.0 para Mac consta de los siguientes programas:

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.3
- Steinberg UR824 Applications V1.5.0

Steinberg UR824 Applications V1.5.0 consta de los siguientes programas:

- Steinberg UR824 Extension V1.5.0
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.5.0
- VST Plug-Ins V1.1.0

Contenido

[Requisitos del sistema para el software](#)

[Principales modificaciones y mejoras](#)

[Actualizaciones anteriores](#)

Requisitos del sistema para el software

NOTA

- Tenga en cuenta que los requisitos del sistema pueden variar ligeramente de los que se describen a continuación, en función del sistema operativo que utilice.

SO	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Procesador Intel (se recomienda CPU Intel Core Duo)
Memoria	1 GB o más
Pantalla Resolución	1280 x 800. A todo color
Interfaz	Equipado con un conector USB
Disco duro	Espacio libre en el disco duro de 800 MB, como mínimo; disco duro de alta velocidad
Otros cambios	Cubase versión 5.5 o posterior, si se utiliza la función de enlace entre el dispositivo y Cubase

Principales modificaciones y mejoras

V1.0.6 a V1.5.0

- Se han añadido los ajustes 176,4 kHz y 192 kHz a las opciones de velocidad de muestreo. Para más información sobre cómo definir la velocidad de muestreo y los límites para ajustes más altos, consulte los últimos manuales, que puede descargar del sitio web de Steinberg.

※Se requiere el firmware de UR824 versión 1.50, o posterior.

Actualizaciones anteriores

V1.0.5 a V1.0.6

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 a V1.7.2

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 a V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 a V1.0.6

- Ahora es compatible con Cubase 7.

V1.0.4 a V1.0.5

- Se ha comprobado que el TOOLS for UR824 funciona correctamente con Mac OS X 10.8.
- El instalador ahora es compatible con Gatekeeper.
- Se incluye una función de desinstalador. Para obtener información sobre su uso, consulte la guía de instalación que se incluye.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 a V1.6.3

- Se han solucionado problemas menores.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 a V1.0.5

- Se han solucionado problemas menores.

V1.0.2 a V1.0.4

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 a V1.0.4

- Ahora es compatible con Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 a V1.0.4

- Resuelto el problema por el cual el programa de actualización no funcionaba correctamente sin salir de dspMixFx UR824 al actualizar la versión de software con la función "Check for Update" en Mac OS X 10.7.

V1.0.1 a V1.0.2

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 a V1.6.0

- Ahora es compatible con Yamaha 01V96i.

Para eliminar el controlador Yamaha Steinberg USB Driver, elimine los archivos siguientes del disco de arranque, así como los archivos descritos en la sección "Desinstalación del software" del document de conceptos básicos.

/Libreria/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 a V1.0.1

- Ahora es compatible con Mac OS X 10.7.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 a V1.5.2

- Mejorado el rendimiento de la entrada y salida de audio.
- Resuelto el problema por el cual el ajuste Enable Power Management (activar gestión de alimentación) podría no aparecer correctamente al abrir el panel de control del controlador en Mac OS X 10.6.8 o posterior (Mac OS X 10.6.7 o posterior en Mac con puerto Thunderbolt).

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 a V1.0.1

- Resuelto el problema por el cual la configuración inicial de Channel Strip se inicializaría en los canales no modificados de aquellos canales incrementados o reducidos cambiando la velocidad de muestra.
- Resuelto el problema por el cual el Channel Strip podría no funcionar correctamente al cambiar el proyecto activo en Cubase.
- Se han resuelto los problemas que se podrían producir durante la instalación de UR824 Extension y MR Extension. Si utiliza Steinberg MR816 CSX/MR816 X, descargue e instale TOOLS for MR V1.7.2 o posterior del sitio web de Steinberg.
- Se han solucionado otros problemas menores.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 a V1.0.1

- Se han solucionado problemas menores.

VST Plug-Ins

V1.0.0 a V1.0.1

- Se han solucionado problemas menores.

Información

El instalador de este componente de software ha sido firmado digitalmente. Cuando caduque la certificación, el instalador funcionará como sigue, dependiendo de la versión del sistema operativo.

Mac OS X 10.5	El software se instalará de la forma habitual.
Mac OS X 10.6	El software se instalará de la forma habitual. Tenga en cuenta que es necesario actualizar el sistema operativo a la última versión.
Mac OS X 10.7	Aparecerá la ventana que indica la caducidad de la certificación. Para instalar el software, haga clic en [Continuar].
Mac OS X 10.8	El software se instalará de la forma habitual.

Para confirmar la fecha de caducidad de la certificación, haga clic en el icono de la certificación o en el icono de una llave de la parte superior derecha de la ventana de instalación.

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

(C) 2011-2013 Yamaha Corporation Reservados todos los derechos.

TOOLS for UR824 V1.5.0 per Mac – Note di rilascio

TOOLS for UR824 V1.5.0 per Mac include i seguenti programmi.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.3
- Steinberg UR824 Applications V1.5.0

Steinberg UR824 Applications V1.5.0 include i seguenti programmi.

- Steinberg UR824 Extension V1.5.0
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.5.0
- VST Plug-Ins V1.1.0

Contenuto

[Requisiti di sistema per il software](#)

[Revisioni e miglioramenti principali](#)

[Aggiornamenti precedenti](#)

Requisiti di sistema per il software

NOTA

- I requisiti di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli descritti di seguito in base al sistema operativo in uso.

SO	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Intel (consigliata CPU Intel Core Duo)
Memoria	Almeno 1 GB
Schermo Risoluzione	1280 × 800 – a colori
Interfaccia	Dotata di un connettore USB
Disco rigido	Almeno 800 MB di spazio su disco; disco rigido ad alta velocità
Altro	Cubase versione 5.5 o successiva quando si utilizza la funzione di collegamento tra il dispositivo e Cubase.

Revisioni e miglioramenti principali

V1.0.6 > V1.5.0

- Sono state aggiunte le impostazioni 176,4 kHz e 192 kHz alla selezione di frequenze di campionamento.

Per ulteriori informazioni su come impostare la frequenza di campionamento e i limiti relativi a

valori più alti, fare riferimento ai manuali più recenti scaricabili dal sito Web Steinberg.

※È richiesto il firmware UR824 V1.50 o versioni successive.

Aggiornamenti precedenti

V1.0.5 > V1.0.6

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 > V1.7.2

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 > V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 > V1.0.6

Supporto di Cubase 7

V1.0.4 > V1.0.5

- TOOLS for UR824 è certificato per Mac OS X 10.8.
- Il programma di installazione ora supporta Gatekeeper.
- È inclusa la funzione di disinstallazione. Per le istruzioni relative, consultare la Guida all'installazione acclusa.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 > V1.6.3

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 > V1.0.5

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

V1.0.2 > V1.0.4

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 > V1.0.4

- Supporto di Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 > V1.0.4

- È stato risolto il problema relativo al funzionamento non corretto del programma di aggiornamento senza uscire da dspMixFx UR824 durante l'aggiornamento della versione del software con la funzione "Check for Update" in Mac OS X 10.7.

V1.0.1 > V1.0.2

Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 > V1.6.0

- Supporta ora Yamaha 01V96i.

Per rimuovere Yamaha Steinberg USB Driver, eliminare i seguenti file dal disco di avvio assieme ai file elencati nella sezione relativa alla disinstallazione del software della Guida introduttiva.

/Libreria/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/)

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 > V1.0.1

- Mac OS X 10.7 è ora supportato.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 > V1.5.2

- Sono state migliorate le prestazioni dell'ingresso e dell'uscita audio.
- È stato risolto il problema a causa del quale l'impostazione di Enable Power Management a volte non veniva visualizzata correttamente quando si apriva il pannello di controllo del driver su Mac OS X 10.6.8 o versione successiva (Mac OS X 10.6.7 o versione successiva su Mac con porta Thunderbolt).

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 > V1.0.1

- È stato risolto il problema a causa del quale le impostazioni iniziali del channel strip venivano inizializzate sui canali privi di disturbi dei canali aumentati/diminuiti modificando la frequenza di campionamento.
- È stato risolto il problema a causa del quale il channel strip a volte non funzionava correttamente quando si selezionava un diverso progetto attivo in Cubase.
- Sono stati risolti i problemi che si verificavano in caso di installazione contemporanea di UR824 Extension e MR Extension. Se si utilizza Steinberg MR816 CSX/MR816 X, scaricare e installare TOOLS for MR V1.7.2 o versione successiva dal sito Web di Steinberg.
- Sono stati risolti alcuni problemi minori.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 > V1.0.1

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

VST Plug-Ins

V1.0.0 > V1.0.1

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

Informazioni

Il programma di installazione di questo componente software contiene una firma digitale. Alla scadenza della certificazione, il funzionamento del programma di installazione varierà in funzione della versione del sistema operativo.

Mac OS X 10.5	Il software verrà installato normalmente.
Mac OS X 10.6	Il software verrà installato normalmente. Sarà tuttavia necessario aggiornare il sistema operativo alla versione più recente.
Mac OS X 10.7	Verrà visualizzata la finestra che indica la scadenza della certificazione. Per installare il software, fare clic su [Continua].
Mac OS X 10.8	Il software verrà installato normalmente.

Per confermare la data di scadenza della certificazione, fare clic sull'icona della certificazione o sull'icona a forma di chiave in alto a destra della finestra di installazione.

(C) 2011-2013 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.

Mac 专用 TOOLS for UR824 V1.5.0 发布通知

Mac 专用 TOOLS for UR824 V1.5.0 包含下列程序。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.3
- Steinberg UR824 Applications V1.5.0

Steinberg UR824 Applications V1.5.0 包含下列程序。

- Steinberg UR824 Extension V1.5.0
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.5.0
- VST Plug-Ins V1.1.0

目录

[软件的系统要求](#)

[主要的修订和改进](#)

[旧功能更新](#)

软件的系统要求

注

- 请注意，特定操作系统的系统要求可能与下列介绍内容稍有不同。

操作系统	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Intel 处理器（推荐 Intel Core Duo CPU）
内存	1 GB 或更高
显示器分辨率	1280 x 800 — 真彩色
接口	配备 USB 接口
硬盘	可用磁盘容量 800 MB 或以上；高速硬盘
其它	在设备和 Cubase 之间使用链接功能时，需要 Cubase 5.5 版或更新的版本

主要的修订和改进

V1.0.6 到 V1.5.0

- 采样率选项中增加了 176.4 kHz 和 192 kHz 设置。

设置采样率和较高设置值的限制，请参考从 Steinberg 官方网站下载的最新说明书。

※必须使用 UR824 版本固件 V1.50 或更高版本。

旧功能更新

V1.0.5 到 V1.0.6

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 到 V1.7.2

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 到 V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 到 V1.0.6

- 现在支持 Cubase 7。

V1.0.4 到 V1.0.5

- 已确认 TOOLS for UR824 能在 Mac OS X 10.8 中正常使用。
- 安装程序现已支持 Gatekeeper 功能。
- 包括卸载程序功能。有关使用的说明, 请参考附带的安装指南。

各程序其它主要修订和改进如下。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 到 V1.6.3

- 解决了一些小问题。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 到 V1.0.5

- 解决了一些小问题。

V1.0.2 到 V1.0.4

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 到 V1.0.4

- 现在支持 Cubase 6.5。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 到 V1.0.4

- 解决了 Mac OS X 10.7 操作系统下用“Check for Update”功能升级软件版本时，升级程序因不能退出 dspMixFx UR824 而无法正常工作的问题。

V1.0.1 到 V1.0.2

每个程序的主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 到 V1.6.0

- 现支持 Yamaha 01V96i。

若要删除 Yamaha Steinberg USB Driver, 请从 boot 磁盘中删除下列文件和入门指南文件“卸载软件”章节中所述的文件。

/资源库/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/
(/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/
USB_1506.tiff
USB_1507.tiff
USB_5500.tiff

V1.0.0 到 V1.0.1

- 现已支持 Mac OS X 10.7。

每个程序的其它主要修补和改进在下面进行了说明。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 到 V1.5.2

- 提高了音频输入和输出性能。
- 解决了打开 Mac OS X 10.6.8 或以上版本(Mac OS X 10.6.7 或以上等带有 Thunderbolt 端口的 Mac 机)中的驱动控制面板时，Enable Power Management(启用电源管理)设置可能无法正确显示的问题。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了通过更改采样率而增加/减少通道中所未触及通道上的通道条的设置可能被初始化的问题。
- 解决了 Cubase 中切换活动的工程文件时通道条可能无法正常工作的问题。
- 解决了 UR824 Extension 和 MR Extension 两者都被安装情况下可能发生的问题。如果您使用的

是 Steinberg MR816 CSX/MR816 X, 请从 Steinberg 网站下载并安装 TOOLS for MR V1.7.2 或以上版本。

- 解决了其它一些小问题。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

VST Plug-Ins

V1.0.0 到 V1.0.1

- 解决了一些小问题。

信息

该软件的安装程序已备有数字签名。许可证过期后, 安装器程序将根据操作系统的版本不同而运行。

Mac OS X 10.5	软件将会正常安装。
Mac OS X 10.6	软件将会正常安装。请注意, 必须将操作系统升级到最新版本。
Mac OS X 10.7	将会出现显示许可证过期的窗口。要安装软件, 请单击 [Continue]。
Mac OS X 10.8	软件将会正常安装。

如要确认许可证过期日期, 请单击安装窗口右上角的许可证图标或钥匙图标。

本文件中所出现的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

(C) 2011-2013 Yamaha Corporation 保留所有权利。

TOOLS for UR824 V1.5.0 for Mac リリースノート

TOOLS for UR824 V1.5.0 for Mac は、以下のプログラムで構成されています。

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.7.3
- Steinberg UR824 Applications V1.5.0

Steinberg UR824 Applications V1.5.0 は、以下のプログラムで構成されています。

- Steinberg UR824 Extension V1.5.0
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.5.0
- VST Plug-Ins V1.1.0

目次

[ソフトウェアの動作環境](#)

[主なアップデートの内容](#)

[過去のアップデートの内容](#)

ソフトウェアの動作環境

NOTE

- お使いの OS によっては、下記の仕様以上の条件を満たす必要があります。

OS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x
CPU	Intel プロセッサ (Intel Core Duo 以上を推奨)
メモリー	1GB 以上
画面解像度	1280 x 800 以上—フルカラー
インターフェース	USB 端子を搭載していること
ハードディスク	800MB 以上の空き容量、高速なハードディスク
その他	Cubase との連携機能をお使いの場合、Cubase のバージョン 5.5 以降

主なアップデートの内容

V1.0.6 → V1.5.0

- サンプリング周波数を 176.4 kHz/192 kHz に設定できるようになりました。
サンプリング周波数の切り替え方法や制限事項などの詳細は、スタインバーグのウェブサイトからダウンロードできる最新の取扱説明書をご参照ください。
※UR824 のファームウェアを V1.50 以降にアップデートしてご使用ください。

過去のアップデートの内容

V1.0.5 → V1.0.6

以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.3 → V1.7.2

Steinberg UR824 Extension

V1.0.4 → V1.0.6

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.5 → V1.0.6

- Cubase 7 に対応しました。

V1.0.4 → V1.0.5

- TOOLS for UR824 が Mac OS X 10.8 で動作することを確認しました。
- インストーラーが Gatekeeper に対応しました。
- アンインストーラーを同梱しました。使用方法は同梱のインストールガイドをご参照ください。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 → V1.6.3

- 軽微な不具合を修正しました。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.4 → V1.0.5

- 軽微な不具合を修正しました。

V1.0.2 → V1.0.4

以下にプログラム別で説明します。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 → V1.0.4

- Cubase 6.5 に対応しました。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 → V1.0.4

- Mac OS X 10.7 で、Check for update 機能にてソフトウェアを新しいバージョンに更新するときに、dspMixFx UR824 が終了せずに、更新が正常に行えないことがある問題を修正しました。

V1.0.1 → V1.0.2

以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 → V1.6.0

- Yamaha 01V96i に対応しました。

Yamaha Steinberg USB Driver を削除する場合は、セットアップガイドのアンインストール方法に掲載しているファイルのほかに、次のファイルも起動ディスクから削除してください。

/Library/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

USB_1506.tiff

USB_1507.tiff

USB_5500.tiff

V1.0.0 → V1.0.1

- Mac OS X 10.7 に対応しました。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 → V1.5.2

- オーディオ入出力のパフォーマンスを向上しました。
- Mac OS X 10.6.8 以降 (Thunderbolt 搭載の Mac は 10.6.7 以降) で使用した場合、ドライバーのコントロールパネルを開いたときに、Enable Power Management の設定が正しく表示されないことがある問題を修正しました。

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 → V1.0.1

- サンプリング周波数を変更して入出力のチャンネル数が変わったときに、増減したチャンネル以外のチャンネルの、Channel Strip の設定も初期化してしまう問題を修正しました。
- プロジェクトを切り替えたときに、Channel Strip が動作しないことがある問題を修正しました。
- MR Extension と UR824 Extension が共にインストールされている際に発生する問題を修正しました。Steinberg MR816 CSX/MR816 X をご使用の場合は、TOOLS for MR V1.7.2 以降をインストールしてください。

バーグのウェブサイトからダウンロードしてインストールしてください。

- その他軽微な不具合を修正しました。

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 → V1.0.1

- 軽微な不具合を修正しました。

VST Plug-Ins

V1.0.0 → V1.0.1

- 軽微な不具合を修正しました。

お知らせ

このインストーラーは電子署名されています。証明書の有効期限が切れた場合、OS によって次のように動作します。

Mac OS X 10.5	通常通りインストールできます。
Mac OS X 10.6	通常通りインストールできます。ただし、OS を最新の状態にアップデートする必要があります。
Mac OS X 10.7	証明書の有効期限が切れていることを示す画面が表示されます。[続ける]をクリックするとインストールできます。
Mac OS X 10.8	通常通りインストールできます。

証明書の有効期限は、インストール画面の右上にある証明書アイコンもしくは鍵アイコンをクリックすると確認できます。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2011-2013 Yamaha Corporation All Rights Reserved.