

Notas sobre la versión de Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.2 para Windows

Contenido

[Requisitos del sistema para el software](#)

[Principales modificaciones y mejoras](#)

[Actualizaciones anteriores](#)

Requisitos del sistema para el software

NOTA

Tenga en cuenta que los requisitos del sistema pueden variar ligeramente respecto a los que se describen a continuación, en función del sistema operativo que utilice.

| | |
|------------|--|
| SO | Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3(*)/ Windows Vista SP2 (32 o 64 bits)/ Windows 7 SP0/SP1 (32 o 64 bits) |
| CPU | Pentium/Athlon 2 GHz o más rápido (se recomienda CPU de doble núcleo) |
| Memoria | 1 GB como mínimo (2 GB como mínimo en Windows 7 de 64 bits) |
| Interfaz | Équipée d'un connecteur USB 1.1 ou 2.0 (selon le périphérique utilisé) |
| Disco duro | Espacio libre en el disco duro de 100 MB, como mínimo; disco duro de alta velocidad |

(*) Yamaha 01V96i no es compatible con Windows XP Professional SP3 ni con Windows XP Home Edition SP3.

Principales modificaciones y mejoras

V1.6.1 a V1.6.2

- Se ha mejorado el rendimiento.

Actualizaciones anteriores

V1.6.0 a V1.6.1

- Resuelto un problema relacionado con ordenadores equipados con determinados procesadores de la marca AMD, en los podía producirse un ruido en la señal de entrada de

audio cuando se utilizaba el dispositivo con ese ordenador.

V1.5.2 a V1.6.0

- Ahora es compatible con Yamaha 01V96i.
- Resuelto el problema por el que la entrada o salida de audio podría interrumpirse al cambiar la velocidad de muestreo en la configuración del proyecto de Cubase.
- Se han solucionado otros problemas menores.

V1.5.1 a V1.5.2

- Se han solucionado problemas menores.

V1.5.0 a V1.5.1

- Ahora es compatible con Steinberg UR824.
- Cambiado el tamaño predeterminado del búfer del controlador ASIO de 768 a 512 muestras.
- Se han solucionado problemas menores.

NOTA

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 es la versión que se incluye en TOOLS for UR824 CD-ROM (con la etiqueta "YD307A0" o "YD307B0") del paquete Steinberg UR824.

V1.3.0 a V1.5.0

- Ahora es compatible con Steinberg UR28M.
- Mejorada la interfaz de usuario del panel de control del controlador. Las fichas aparecen en función de los dispositivos conectados.
- Se han añadido selecciones de 64 y 96 muestras al ajuste del tamaño del búfer del controlador ASIO.

NOTA

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 es la versión que se incluye en TOOLS for UR28M CD-ROM (con la etiqueta "YD304A0" o "YD304B0") del paquete Steinberg UR28M.

V1.1.2 a V1.3.0

- Ahora es compatible con Yamaha MOX6/8.
- Se ha añadido la función que permite seleccionar el dispositivo utilizando ASIO en el panel

de control del Yamaha Steinberg USB Driver.

- Se ha comprobado que el Yamaha Steinberg USB Driver funciona correctamente con Windows 7 SP1.
- Cambiados los requisitos del sistema como sigue.
 - Windows XP Professional SP3, Windows XP Home Edition SP3, Windows Vista SP2 y Window 7 SP0/SP1

Para más información, consulte "[Requisitos del sistema para el software.](#)"

V1.1.1 a V1.1.2

- Mejora de la estabilidad del controlador Yamaha Steinberg USB Driver.

V1.1.0 a V1.1.1

- Mejora del siguiente problema.
 - Si se utiliza un dispositivo compatible con el Steinberg USB Driver en un ordenador con un chipset Intel® 5, los datos de audio grabados podrían interrumpirse brevemente.

V1.0.1 a V1.1.0

- Ahora es compatible con el Steinberg CI1 y el Steinberg CI2+.

V1.0.0 a V1.0.1

- Se ha comprobado que el Yamaha Steinberg USB Driver funciona correctamente con Windows 7.
- Se ha solucionado un problema por el que podía producirse ruido en determinados entornos.

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

(C) 2010-2012 Yamaha Corporation Reservados todos los derechos.