

TOOLS for CMC V1.0.2 für Mac Versionshinweisen

TOOLS for CMC V1.0.2 für Mac besteht aus den folgenden Programmen.

- Yamaha USB-MIDI Driver V1.3.1
- Steinberg CMC Applications V1.0.1

Steinberg CMC Applications V1.0.1 besteht aus den folgenden Programmen.

- Steinberg CMC Extension V1.0.1
- Steinberg CMC-PD Editor V1.0.1
- Steinberg CMC-QC Editor V1.0.1

Inhalt

[Systemanforderungen für Software](#)

[Wichtigste Änderungen und Verbesserungen](#)

[Aktualisierungen älterer Versionen](#)

Systemanforderungen für Software

HINWEIS

- Die Systemanforderungen können je nach dem auf dem Computer verwendeten Betriebssystem geringfügig abweichen.

BS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Intel-Prozessor (Intel-Core-Duo-CPU empfohlen)
Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr
Schnittstelle	USB-Komponentenport (1.1 / 2.0)

Wichtigste Änderungen und Verbesserungen

V. 1.0.1 auf V. 1.0.2

- Das Programm beinhaltet eine Deinstallationsfunktion. Einzelheiten zu ihrer Verwendung finden Sie in dem mitgelieferten Installationshandbuch.

Weitere wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen für jedes Programm sind folgend beschrieben.

Yamaha USB-MIDI Driver

V. 1.2.2 auf V. 1.3.1

- Native 64-Bit-Anwendungen werden jetzt unterstützt.

- Einige kleinere Probleme wurden behoben.

Aktualisierungen älterer Versionen

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

Die wichtigsten Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die einzelnen Programme sind nachstehend beschrieben.

Steinberg CMC Extension

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- (CMC-FD) Durch gleichzeitiges Drücken von [SHIFT] und [BANK >] können jetzt Anwenderbefehle eingegeben werden. Die Einstellung lässt sich über [User Commands] im Cubase-Menü [Geräte] → [Geräte konfigurieren] → [CMC-FD] ändern.
- (CMC-FD) Das Problem, dass beim Steuern mit der DAW die Fader-Position in der Pegel-Anzeigefunktion des Geräts nicht richtig angezeigt wurde, wurde behoben.
※Vor Verwendung muss V1.03 oder eine höhere Version der Firmware des CMC-FD installiert sein.

Steinberg CMC-PD Editor

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Das Problem, dass die Anwendung beim Beenden abstürzen konnte, wurde behoben.
- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Steinberg CMC-QC Editor

V. 1.0.0 auf V. 1.0.1

- Das Problem, dass die Anwendung beim Beenden abstürzen konnte, wurde behoben.
- Einige weitere kleinere Probleme wurden behoben.

Die in diesem Dokument erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation. Alle Rechte vorbehalten.