

TOOLS for CMC V1.0.1 para Windows

Notas sobre la versión

TOOLS for CMC V1.0.1 para Windows consta de los siguientes programas:

- Yamaha USB-MIDI Driver V3.1.2
- Steinberg CMC Applications V1.0.1

Steinberg CMC Applications V1.0.1 consta de los siguientes programas:

- Steinberg CMC Extension V1.0.1
- Steinberg CMC-PD Editor V1.0.1
- Steinberg CMC-QC Editor V1.0.1

Requisitos del sistema para el software

SO	Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3/ Windows Vista SP2 (32 bits o 64 bits) Windows 7 SP0/SP1 (32 bits o 64 bits)
CPU	Pentium o Athlon a 2 GHz o más rápido (se recomienda procesador de doble núcleo)
Memoria	1 GB como mínimo (2 GB o más en Windows 7 de 64 bits)
Interfaz	Puerto del componente USB (1.1/2.0)

NOTA

Los requisitos de sistema pueden variar ligeramente según el equipo.

Principales soluciones y mejoras

V1.0.0 a V1.0.1

- Ahora se puede completar la instalación TOOLS for CMC, aun en el caso de que ya se hubiera instalado una versión más reciente del controlador USB-MIDI Driver. Así se resuelve un problema de incompatibilidad con la instalación de una versión anterior.
- Resuelto el problema por el que no aparece el mensaje pidiendo que se reinicie el ordenador si se ha instalado TOOLS for CMC, aunque es necesario reinstalar.

A continuación se explican el resto de soluciones y mejoras para cada programa.

Yamaha USB-MIDI Driver

V3.1.1 a V3.1.2

- Resuelto el problema por el que la pantalla del ordenador se pone azul si se instala el controlador USB-MIDI Driver en un ordenador conectado a la Yamaha UW500 y en el que

se hubiera instalado un controlador ASIO para Yamaha UW500.

Steinberg CMC Extension

V1.0.0 a V1.0.1

- (CMC-FD) Se han añadido comandos de usuario pulsando [MAYÚS] y [BANK >] a la vez. Para cambiar el ajuste, utilice [User Commands] del menú de Cubase [Dispositivos] → [Configuración de Dispositivos] → [CMC-FD].
 - (CMC-FD) Resuelto el problema por el cual no aparecía correctamente la posición del fader en la función del indicador de nivel del dispositivo cuando se controlaba desde el DAW.
- ※Antes de utilizarlo, es necesario el firmware de CMC-FD V1.03 o posterior.

Steinberg CMC-PD Editor

V1.0.0 a V1.0.1

- Resuelto el problema por el que la aplicación podría bloquearse al salir de ella.

Steinberg CMC-QC Editor

V1.0.0 a V1.0.1

- Resuelto el problema por el que la aplicación podría bloquearse al salir de ella.

Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

(C) 2011 Yamaha Corporation Reservados todos los derechos.