

Notas sobre la versión de TOOLS for UR824 V1.0.4 para Windows

TOOLS for UR824 V1.0.4 para Windows consta de los siguientes programas:

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.6.2
- Steinberg UR824 Applications V1.0.4

Steinberg UR824 Applications V1.0.4 consta de los siguientes programas:

- Steinberg UR824 Extension V1.0.4
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.4
- VST Plug-Ins V1.0.1

Contenido

[Requisitos del sistema para el software](#)

[Principales modificaciones y mejoras](#)

[Actualizaciones anteriores](#)

Requisitos del sistema para el software

NOTA

- Tenga en cuenta que los requisitos del sistema pueden variar ligeramente de los que se describen a continuación, en función del sistema operativo que utilice.

SO	Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3/ Windows Vista SP2 (32 o 64 bits)/ Windows 7 SP0/SP1 (32 o 64 bits)
CPU	Pentium/Athlon 2 GHz o más rápido (se recomienda CPU de doble núcleo)
Memoria	1 GB como mínimo (2 GB como mínimo en Windows 7 de 64 bits)
Pantalla Resolución	1280 x 800. A todo color
Interfaz	Equipada con un conector USB 2.0
Disco duro	Espacio libre en el disco duro de 800 MB, como mínimo; disco duro de alta velocidad
Otros cambios	Cubase versión 5.5 o posterior, si se utiliza la función de enlace entre el dispositivo y Cubase

Principales modificaciones y mejoras

V1.0.3 a V1.0.4

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.1 a V1.6.2

- Se ha mejorado el rendimiento.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.1 a V1.0.4

- Ahora es compatible con Cubase 6.5.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.1 a V1.0.4

- Resuelto el problema por el cual el programa de actualización no funcionaba correctamente con el cuadro de diálogo “Asistente para la compatibilidad de programas”, que aparece cuando se actualiza la versión del software y el firmware del dispositivo con la función “Check for Update” en Windows Vista o Windows 7.

Actualizaciones anteriores

V1.0.2 a V1.0.3

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.6.0 a V1.6.1

- Resuelto un problema relacionado con ordenadores equipados con determinados procesadores de la marca AMD, en los podía producirse un ruido en la señal de entrada de audio cuando se utilizaba el dispositivo con ese ordenador.

Steinberg UR824 Applications

V1.0.1 a V1.0.2

- Resuelto el problema por el que al actualizar TOOLS for UR824 de la versión V1.0.0 determinados archivos nuevos no reemplazaban correctamente a los antiguos.

V1.0.1 a V1.0.2

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.2 a V1.6.0

- Ahora es compatible con Yamaha 01V96i.
- Resuelto el problema por el que la entrada o salida de audio podría interrumpirse al cambiar la velocidad de muestreo en la configuración del proyecto de Cubase.
- Se han solucionado otros problemas menores.

V1.0.0 a V1.0.1

A continuación se explican las soluciones y mejoras principales para cada programa.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.5.1 a V1.5.2

- Se han solucionado problemas menores.

Steinberg UR824 Extension

V1.0.0 a V1.0.1

- Resuelto el problema por el cual la configuración inicial de Channel Strip se inicializaría en las canales no modificados de aquellos canales incrementados o reducidos cambiando la velocidad de muestra.
- Resuelto el problema por el cual el Channel Strip podría no funcionar correctamente al cambiar el proyecto activo en Cubase.
- Se han resuelto los problemas que se podrían producir durante la instalación de UR824 Extension y MR Extension. Si utiliza Steinberg MR816 CSX/MR816 X, descargue e instale TOOLS for MR V1.7.2 o posterior del sitio web de Steinberg.
- Se han solucionado otros problemas menores.

Steinberg dspMixFx UR824

V1.0.0 a V1.0.1

- Se han solucionado problemas menores.

VST Plug-Ins

V1.0.0 a V1.0.1

- Se han solucionado problemas menores.

comerciales registradas de sus respectivas compañías.

(C) 2011-2012 Yamaha Corporation Reservados todos los derechos.