

Steinberg UR12 Firmware V1.01 Release Notes

Contents

Main Revisions and Enhancements

Main Revisions and Enhancements

V1.00 to V1.01

- Fixed a problem that would occur during both audio recording and playback in iOS 10.

Company and product names that appear in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

(C) 2016 Yamaha Corporation.

Steinberg UR12 ファームウェア V1.01 リリースノート

目次

主なアップデートの内容

主なアップデートの内容

V1.00 → V1.01

- iOS 10 環境で、オーディオ録音および再生時に不具合が発生する問題を修正しました。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2016 Yamaha Corporation.